


نوسازی ساختمان‌های قدیمی

تعمیر، مدرنیزه کردن، تغییر و اضافه نمودن اجزای ساختمانی به یک ساختمان قدیمی، نیازمند تگوش دیگری به روند طراحی، در مقایسه با ساختمان‌های جدید می‌باشد. باداوری منشود که ساختمان‌های قدیمی، اغلب از نظر قانونی محافظت می‌گردند (مثل ساختمان‌های موجود در انگلستان).


وظیفه اولیه در بازسازی هر ساختمان، بررسی کامل سازه موجود می‌باشد که در آن، هر عضو مهم و جزئیات موجود باید بدقت مورد توجه قرار گیرد. بررسی ساختمان، با یک توصیف کلی از وضعیت آن آغاز می‌گردد (وضعیت ساختمان، ویژگی‌های ساختمان، قوانین کاربردی، سن ساختمان، هر نوع مشخصات طراحی تاریخی، کاربری ساختمان [عملی یا تجارتی] و هر ویژگی قابل توجه دیگر)، و به دنبال آن توصیفی از مصالح ساختمان و استانداردهای اتصالات، سرویس‌های تکنیکی ساختمان، چهار چوب و خصوصیات ساختمانی بیان می‌گردد. جزئیاتی در ارتباط با مالکیت، ساکنین، درآمد مالک بر اجاره و غیره نیز باید در نظر گرفته شوند. باید طرح‌های اولیه‌ای ترسیم و اندازه‌ها را استخراج کرد تا بتوان پلان ساختمان را ترسیم نمود ←(۱).

نقشه بردازی باید موقعیت کامل ساختمان، با جزئیات مربوط به فضاهای خاص (نماها، سقفها، پله‌ها، اتاق‌های انفرادی و زیرزمین‌ها) را نشان دهد. و تمام نواحی آسیب دیده خاص، مورد توجه قرار گیرند ←(۵). مشکلات متداولی که وجود داردند عبارتند از: دوکش‌های ترک‌خورد، ساخوار آسیب دیده و نشی سقف، پوسیدگی یا مویانه‌زدگی در الواره‌ها، اتصالات سقف‌ها و دیوارها، اتصالات و تیرهای جویی در طبقات، درهای پله‌ها و غیره (ترک در بخش‌های مصالح ساختمانی و چوب و خاک، آسیبهای ساختمانی، نماها و ناوادان‌های چکه کشند، عدم وجود عایق بندی گرمایی، و بخش‌های زیرین و دیوارهای زیرزمین با نیاز به عایق بندی رطوبتی). اگر در ساختمان، فولاد سازه‌ای به کار رفته است، باید از نظر خوردگی کنترل شود.

این امر راجح است که سیستم گرمایی و همین طور سرویس‌های بهداشتی موجود غیرقابل استفاده بوده، خطوط زیر زمینی و اتصالات خانه آسیب دیده‌اند یا طراحی‌ها ضعیفتر از حد مورد نیاز بوده است.




(۱) برداشت: خصوصیات پلان، اسکس




(۲) برداشت: خصوصیات پلان




(۳) برداشت: نقشه نما




(۴) برداشت: نقشه پلان




(۵) نواحی آسیب دیدگر اصلی




(۶) نتایج اصلی خرابی توسعه اب بدون فشار




(۷) نتایج اصلی خرابی توسعه اب تحت فشار



(۸) نتایج اصلی خرابی توسعه اب تحت فشار



(۹) عایق بندی رطوبتی از طریق تزریق



(۱۰) مبله گذاری یک گوشه جدا شده

(۱۱) تعمیرات در سمت خاکی شالوده ساختمانی

(۱۲) تعمیرات در سمت خاکی شالوده ساختمانی

(۱۳) تعمیرات در سمت خاکی شالوده ساختمانی


نویسندگان

خانه‌های اولیه از جوپ نیمه گرد ساخته می‌شند و در داخل آن‌ها فلزی (مانند میخ، پیچ و غیره) به کار نموده بود بنابراین در صورتی که به حفظ و خصیصت اولیه بنا تمایلی وجود داشته باشد، تعمیر آن‌ها فقط در صورتی امکان زیبیر است که از بخش‌هایی که در آن‌ها جوپ به کار رفته، استفاده شود. مصالح پرکننده‌ای که در قاب‌ها به کار می‌روند، معمولاً از جنس خاک و یا مصالح نما می‌باشد. هیچ مصالح مدرنی وجود ندارد که بنوان آن را به عنوان مصالح جایگزین کننده توصیه کرد، بنابراین این پایل‌ها، باید حفظ شده و پایل‌های ایسپ دیده تعمیر شوند. پرکردن با آجر، خانه را سخت تر خواهد کرد و این بر خلاف قوانین سازه‌ای مربوط به مسازه‌های جوپ نیم تراش است.


خرابی‌های اصلی در ساختمان‌های چوبی نیمه‌تراس در لبه‌ها و اتصالات سقف، آب روها و لوله‌های پایینی، اتصالات پنجه‌ها و سایر اتصالات چوبی، در جاهایی که فرسودگی خشک، رشد قارچ و بک، حشرات و نفود آب نیز وجود داشته و مشکل به وجود خواهد آمد، دیده می‌شوند ← (۱).

در ساختهای های سنگی قدیمی با سقف‌های نوک تیز، و یا ساختهای مسطوح، مشکلات اصلی، خم شدن و انحنای پیدا کردن دیوارهاست، که معمولاً همراه با ترسک برداشتن خراب شدن نقطه‌ای، فرسودگی و خرابی و پوسیدگی سنگ‌ها می‌باشند. مثل دیوارهای آجری معمولی، تکینگی‌های بازسازی موثری وجود دارد که برای مقابله با این مشکلات به کار برده می‌شوند، اما درک این نکته مهم است که دلیل خرابی چیست تا بنوان تعیر اساسی و موثری انجام داد. اگر خرابی اساسی وجود دارد، بیهود است از مشاوران حرفه‌ای بهره گرفته شود.


۱) نقاط اصلی آسیب دیده در ساختمان‌های نیمه چوبی




(۳) محکم نمودن گوشه‌ها به کمک بسته‌های فلزی




(۶) اتصالات گوشه‌ای برای استانه‌های چهار جوی




۷) پائل گذاری خارجی




(۴) جایگزین استانه در دو عملکرد




۱۰۷




۵) گوشش‌های استانی به وسیله بیج و مهندسی




۹




ANSWER



(۱۱) پاللی که به وسیله قطعات چوبی و زمینی ساخته شده و توسط سنگریزهای کلینیکر برآورده است



۱۲) از نظر تئوریک شکل گیری مورد قبول پانل‌ها



(۱۳) تعمیرهای کم عمق در داخل پالل‌های زمینی


نویسازی ساختمان‌های قدیمی

بام، بخشی از ساختمان است که در معرض بدترین تاثیرات آب و هوایی قرار می‌گیرد. بنابراین نگهداری بام، دارای اهمیت بسیار زیادی می‌باشد. خرابی‌های کوچک، که برای مدتی مورد توجه قرار نمی‌گیرد ممکن است خرابی بزرگ را به وجود آورند. برای این که بروز بازسازی موقع باشد، داشتن چهار جوب سقف و پوشش آن در وضیعتی مناسب، بسیار مهم است ← (۱)+۲).


از نظر تاریخی، در بسیاری از نقاط دنیا، مصالحی که برای ساختار سقف به کار برده می‌شود چوب بوده است و تمام گویه‌های مختلف خرابی‌های سقفی، هنوز هم بر اساس قطعات میانی شکل در بسیاری از طراحی‌ها شکل می‌گیرند ← (۳)–(۴).

برای جلوگیری از خرابی‌های بعدی، آگاهی کامل از توزیع بار، قابل از نوسازی سقف مورد نیاز است. بارهای سقف، فقط شامل وزن بار مرده سقف و بار برف نمی‌شود، بلکه به خاطر این که سقف دارای مساحت زیادی می‌باشد، بارها عمدتاً به وسیله باد ایجاد می‌شوند. بنابراین موقعیت و موجودیت پادیند به عنوان اصلی در پیاده‌ری سقف، از اهمیت زیادی برخوردار است ← (۵).


هنگامی که در زیر ساختمان، زیرزمینی وجود ندارد، توصیه می‌شود که پوشش‌های کف موجود بدون عایق‌سازی و یا غشای عایق رطوبتی به وسیله سازه‌های کاملاً جدید دوباره سازی شوند ← (۶)+۷).



(۱) نقاط اصلی بام که در معرض خرابی هستند



(۲) طرح‌های مربوط به سقف‌های دول و تیر ریزی ها



(۳) مشکلات کلیدی در طبقات و علی‌النها

از نظر تاریخی، در بسیاری از نقاط دنیا، مصالحی که برای ساختار سقف به کار برده می‌شود چوب بوده است و تمام گویه‌های مختلف خرابی‌های سقفی، هنوز هم بر اساس قطعات میانی شکل در بسیاری از طراحی‌ها شکل می‌گیرند ← (۳)–(۴).

برای جلوگیری از خرابی‌های بعدی، آگاهی کامل از توزیع بار، قابل از نوسازی سقف مورد نیاز است. بارهای سقف، فقط شامل وزن بار مرده سقف و بار برف نمی‌شود، بلکه به خاطر این که سقف دارای مساحت زیادی می‌باشد، بارها عمدتاً به وسیله باد ایجاد می‌شوند. بنابراین موقعیت و موجودیت پادیند به عنوان اصلی در پیاده‌ری سقف، از اهمیت زیادی برخوردار است ← (۵).


هنگامی که در زیر ساختمان، زیرزمینی وجود ندارد، توصیه می‌شود که پوشش‌های کف موجود بدون عایق‌سازی و یا غشای عایق رطوبتی به وسیله سازه‌های کاملاً جدید دوباره سازی شوند ← (۶)+۷).

(۴) تعمیر سقف‌های دول به کارگیری اتصالات پلاستیک با اتصالات جویی

(۵) تعمیر سقف‌های تیر ریزی با اتصالات جویی


(۶) تغییرات و جایه‌جایی اتصالات پلاستیک

(۷) تغییر شکل در انر قفسار باد می‌شود




(۸) تغییرات و جایه‌جایی اتصالات پلاستیک

(۹) تغییر شکل در انر قفسار باد می‌شود



(۱۰) کف سازی طبیعی سنگی قدری در مکان‌های که زمین وجود ندارد

(۱۱) دوباره سازی کف روی صفحات بتی



(۱۲) تقویت نقاط ضعیف در تیرها

(۱۳) تقویت نقاط ضعیف در تیرها


(۱۴) تقویت نقاط ضعیف در تیرها

نوسازی ساختمان‌های قدیمی

در زمان‌های گذشته، اندازه تیرهای باربر کف در ساختمان‌های قدیمی، به صورت تجربی توسط نجای محسوبه می‌شد. بارها، معمولاً به وسیله تیرهای طولی تحمل شده و با یک یا چند تیر فرعی کامل می‌شوند.

تیر را به عنوان نقطه شروع برای تعیین مقدار قدرت لازم برای تیر نشان می‌دهد. قانون سرانگشتی دیگری وجود دارد که بیان می‌کند: ارتفاع تیر بر حسب سانتی‌متر باید تقریباً نصف اندازه عمق آنرا بر حسب دسی‌متر باشد. به ملت وجود این روش‌ها، کفهایی که با تیر چوبی قدیمی ساخته شده‌اند، معمولاً انحنای‌های خاصی را نمایش می‌دهند. تا زمانی که کشش‌های مجاز بیش از حد افزایش نیافته باشند: این مساله ایستایی سازه را به خطر نمی‌اندازد.

هنگام بازسازی یک ساختمان گزینه‌های بسیاری وجود دارند. به عنوان مثال: تیرهایی که تواند به وسیله افزون تیرهای چوبی ثانویه تقویت شوند، و با اضافه کردن تیرهای کف اضافی و یا تیرهای فولادی می‌توان پیشرفتی در پراکندگی و توزیع بار به دست آورد ← (۱) – (۴). علاوه بر این‌ها، دهانه را می‌توان با یک یا چند تیر و یا یک دیواره ضریبدی پشتیبانی کننده کوچکتر کرد. اگرچه که تغییرات سازه‌ای در قابها به وسیله آنالیزهای دقیق از عملکردهای تحمل بار باید دنبال شده، مقاومت و سالم بودن تمام انصالات به دقت بررسی شوند.



نویسازی ساختمان‌های قدیمی

پله‌ها

پله‌های بیرونی و داخلی، شکل‌های سازه‌ای مسهمی در ساختمان‌های قدیمی به وجود آورند. اگر پله‌ها در شرایط بدی قرار دارند، باید به خاطر سبزی که مهم‌ترین قانون برای تعمیر این است: هر آن‌چه را که می‌توانیم تعمیر کنیم، باید تعمیر گردد ← (۱)–(۴).





پله‌های خارجی، معمولاً با سنگ طبیعی ساخته‌اند که شوند و اغلب روی یک سطح به کف طبقه می‌رسند ← (۲). در بعضی مواقع پله‌های سنگی را که خراب شده‌اند می‌توان بازسازی کرد. اگر لایه‌های زیرین آن‌ها حفظ گردد می‌توان رویه‌های آن‌ها را تغییر و یا سطح سنگی آن‌ها را مکوس نمود.

انواع مختلفی از طراحی و مصالح وجود دارند که برای پله‌های داخلی به کار برده می‌شوند. اگر چه رایج‌ترین ماده چوب می‌باشد.


قضاهای مرطوب و حمامها

بهبود وضعیت سرویس‌های بهداشتی یکی از مهم‌ترین موارد مدرن‌سازی مجموعه می‌باشد. برنامه‌ریزی راه حل‌های جدید باید به شدت با شکل کلی موجود هماهنگی داشته و با نیازهای تکنیکی هم جهت پاشد ← (۵)–(۹).


دیوارها و کفها باید با دقت طراحی و جاسازی شوند. جدی‌ترین انسیبی که باید مورد توجه قرار گیرد، در ارتباط با نشت‌ها در اطراف دوش‌ها و حمامها است ← (۱۰)–(۱۴). سدهای بخار صدمه دیده و یا انجام نشده، به خصوص در دیوارهای خارجی با عایق سازی درونی، ممکن است به معیان آب درون سازه منجر شوند. این، عامل اصلی پوسیدگی و نفوذ کپک به داخل ساختمان می‌باشد.




(۱۱) سازه کف و دیوار در مکان‌های مرطوب در ساختمان‌های چوبی



(۱۲) سازه کف و دیوار در مکان‌های مرطوب در ساختمان‌های چوبی



(۱۱) فرارگیری لوله‌های فاضلاب در زیر کف جدید



(۱۲) جزئیات مهندسی در محل‌های مرطوب

(۱۳) جزئیات مهندسی در محل‌های مرطوب

نگهداری و بازسازی

مثال‌های از راه حل‌ها

در این مثال، هدف نهایی، بازسازی یک ساختمان و سازه قدیمی چوبی است که با پوشش یک سقف فولادی قوسی صورت می‌گیرد. سالن چند منظوره‌ای که در «مانستر» در سال ۱۹۲۸ ساخته شد، به وسیله یک سقف فولادی پوشش داده شده است که در جنگ مجهانی دوم، به شدت آسیب دید و هم اکنون دوباره بازسازی شده است. بعد از جنگ، فولاد بسیار گران بود، پس برای پوشش یک سالن به ابعاد $37 \times 80\text{ m}$ از یک پوسته شیشه‌مانند از جنس چوب استفاده کردند که در زیر آن، هیچ ستونی نیز وجود نداشت. سازه بگونه‌ای بود که فقط وزن خودش، وزن برف و بارهای مانندی مربوط به سطوح روشنایی دهنده را تحمل می‌کرد و دارای هیچ نوع عایق حرارتی نیز نبوده است.

نیازمندی‌های پروژه

سقف پوسته‌ای جدید باید:

- از قواین عایق‌سازی حرارتی پیروی کند و
- دون ساخته‌ان، در برابر سر و صدای خارجی عایق‌بندی شود و صدای اعکاس پاینده در فضای داخلی را به کمترین مقدار خود برساند.

سازه جدید نیز همچنین باید:

- بارهای خاص مانند تجهیزات پشتیبانی کننده، بادندها، پل‌های روشنایی و غیره را تحمل کند.

- به حدی قوی باشد که بتوان روی آن راه رفت.
- بتوان آن را روی شالوده‌های موجود قرار داد.
- ساختمانکاری شکل کاملاً محافظت گردد و
- زمان طراحی و تولید آن در حد امکان کم باشد.

راه حل


یک سازه فضایی، از لوله‌هایی با مقاطع دایره‌ای شکل ساخته می‌شود که در نقاط گره ماندنی به پکیزگر پیچ می‌شوند. این عمل، به قدر تکمیل کم کردن وزن کل را موتور می‌سازد و سازه چوبی موجود از این سازه عمق می‌گردد $\leftarrow(1)$. بیست و دو عدد از این طاق‌های فضایی، با امتداد دادن تیرهای محدب و ایجاد پل که مساحتی در حجم $37 \times 34 \times 8.0\text{ m}^3$ متر را پوشش می‌دهند، دارای اتصالات ضربه‌بری‌اند. یکی از دو دیافراگمهای با $7 \times 7\text{ m}$ ارتفاع، دارای تیرهای کشوبی است که امکان حرکت را داشته باشد و دیف دو، به شکل یک اتصال سوزنی به عنوان یک سیستم حایل شکل می‌گیرد $\leftarrow(2)$ عدد راهرو در داخل سازه فضایی جای داده می‌شود $\leftarrow(1)$.

جرثقیل‌های کوچک هفت قسمت سازه با مقابس بزرگ را به صورت پیش ساخته در محل خود قرار می‌دهند. که وزنی بیش از 32 t داشته و در مدت زمانی برابر با $1/5$ روز، به وسیله یک جرثقیل 500 t تی در سر جای خود قرار داده می‌شوند $\leftarrow(3)$.

سازه گالوپنژ است و با رنگ اکریلیک PVC رنگ زده شده و لایه خاص عایق سازی در برابر پوسیدگی و محافظت در برابر آتش روی آن قرار می‌گیرد. سقف پوسته‌ای شامل پرلین‌ها، ورقه‌ای فولادی دوزنده‌ای، یک لایه سد بخار، عایق سازی حرارتی و ورقه‌ای آلومینیومی است که سقف را در برابر باران محافظت می‌نمایند $\leftarrow(4)$.

بخش‌هایی که در تهیه این کار سهیم بودند، عبارتنداز:

سالن مانسترلند هال (GmbH)، هوخیام مانستر، بخش‌های سازه‌ای مرو و تعداد بسیار زیادی از مهندسین تخصصی و حرفه‌ای.



نگهداری و بازسازی

در این مثال، یک بازسازی و توسعه با قرار دادن یک قاب فولادی روی یک ساختمان موجود صورت گرفته است. در یک منطقه پر تراکم از شهر مونیخ عملیات فلزکاری به مرحله‌ای رسیده بودند که به بازسازی و توسعه دادن کارگاه فلزکاری نیاز بود: ساختمان قدیمی نیز چندین بار در گذشته تغییر کرده و به واسطه نصب ماشین‌های جدید، سقف‌های متعدد و مقاوتی بازسازی شده بود ← (۱) – (۲).

نازهای لازم برای کارگاه جدید عبارت بودند از:

- دارا بودن آتف‌های با فضای بزرگتر،
- قرار گرفتن در استاد خلوط ساختمان کارگاه قدیمی، زیرا امکان خراب کردن ساختمان‌های قدیمی و ساخت مجدد آن‌ها وجود نداشت،
- خط تولید برای مدت بیش از ۳-۲ هفته قطع شود و متوقف شدن کار به دلایل برسد،
- داشتن جذابیت در شکل ظاهری، که در ارتباط با سایر ساختمان‌های موجود باشد، و
- فراهم اوردن امکانات برای افزودن فار دوم ساختمان.


راه حل

• مهندسین معمار، سازه فولادی را برگزیدند تا از مزایای زیر بهره گیرند:


• ساختهای عاری از ستون ← (۳) – (۴).

• یک دهنه بزرگ با وزن بار مرده کم، و


- امکان عملیات پیش ساختگی و جایگزینی قطعات در یک مدت زمان کوتاه در کنار یکدیگر با تجهیزات سبک که این امر یک فاکتور مؤثر در پروژه به حساب می‌آید.
- دیوارهای خارجی شامل پانل‌های پیش ساخته مرکب – بتئی، به صورت معلق نصب می‌گردند. این‌ها عایق‌سازی صوتی بالایی را فراهم می‌آورند و استحکامات مورد نیاز برای کارگاه فلزکاری را علاوه بر امکان قرار دادن قطعات به صورت خشک، فراهم می‌آورند.
- عملیات تبدیل و تغییر به طور دقیق طراحی و برنامه‌ریزی گردیده بود: پس از به هم وصل کردن سازه فولادی، پوسته قدیمی به وسیله یک حرقیل داخلی بالاسری از هم جدا گردیده و در همان زمان، پوشش جدید سقف روی آن قرار می‌گیرد ← (۵) – (۶).
- سقف شیبدار با تیرهای خربزی‌شکل در یک آتشنا سازی می‌گردد، تا با سقف شیبدار ساختمان اداری هماهنگ گردد و برای حفظ فاصله‌ها و ارتفاع‌های موجود و همین طور برای فراهم اوردن تهویه طبیعی مناسب باشد. کرکرهای هوا درون دیوارهای خارجی ساخته شده و منفذ تهویه هوا روی لبه سقف قرار می‌گیرند ← (۷) + (۸).




(۱) مقطع عرضی قدیمی و جدید که یکی روی دیگری ترسیم شده است ← (۲) + (۳).




(۲) ← (۳) مقطع طولی ←



(۴) دید بلان




(۵) موقعیت موجود هنگامی که طراحی اغاز می‌شود



(۶) خراب کردن سقف قدیمی اغاز می‌شود

(۷) مقطع نما با دربیجه هوا از ازاد



(۸) نصب سازه جدید فولادی اغاز شده است

(۹) خراب کردن دیوارهای قدیمی اغاز می‌شود



(۱۰) ساختمان جدید با توجه به ساختمان قدیمی طراحی می‌شود

نگهداری و بازسازی



این مثال، تمیز کردن سکوی هال ایستگاه مرکزی گلن را نشان می‌دهد. قرار بود تمام فرسودگی‌ها و باقی‌ماندهای ناشی از خرابی‌های حاصل از چنگ، از سازه زیبای هشتاد ساله، که دارای ۳۰ خرابی منحنی شکل بود جدا گردد. لازم بود پوسته سقفی چند لایه و نورگیرهای سقفی تواری شکل همه تجدید شوند. باید علیرغم استفاده از مصالح مدرن، شکل تاریخی حفظ گردد و کار ساختمان‌سازی بر چگونگی عملکرد خط آهن و ترافیک آن منطقه تأثیری حاصل نکند.

راه حل


یک سرویس داریست فولادی داخلی که قابل حرکت نیز بود در نظر گرفته شد تا یک سکوی کارآمد را به طور همزمان فراهم آورد و از فروپختن ابزار یا اجزای ساختمانی روی خط آهن جلوگیری کند. از سیستم مدل‌های فلزی گرددار MERO، همراه با ۱۴۰۰ گره و ۵۰۰ میل که شامل ۵ بخش اصلی است، استفاده شد تا تواند یک عنصر ۵۰ تنسی به ابعاد ۳۸×۵۶ m را تحمل کنند. این داریست به صورت قطعات مختلف در ۶ مسیر و با گردش هر سه هفته یکبار حرکت می‌کرد. قطعات جدا از هم که در جیاطی به صورت مقدماتی موتوز می‌گردیدند، به وسیله واگن‌ها بالابرده شد و با توجه به زمان برنامه‌ریزی که دارای دقت دقیقه‌ای بود در زیر قوس سالان اصلی به یکدیگر وصل شدند ← (۱).

تصویری از به کارگیری تکنولوژی جدید در کار بازسازی بادینهای نشان داده شده است. سیستم قدیمی، دو خرابی منحنی را به یکدیگر متصل و به یک قطعه سخت یکپارچه تبدیل می‌کند و تقویت کننده مدور فولادی که در پایه نیروی باد به کار برده می‌شود، مستقیماً تا سطح سکویی با انداز یابینی امتداد می‌یابد. در سیستم جدید، خرابی منحنی شکل، دقیقاً در بخش پایینی به یکدیگر متصل می‌شوند تا یک چهارچوب سخت و قابل انعطاف را به وجود آورده، تعداد درزهای انبساط را کاهش دهد ← (۲). اگر چه جزیات فریزها و غیره دارای پروفیل‌های کمتری هستند، اما بگونه‌ای طراحی شده‌اند که مشابه کارهای قدیمی‌ها به نظر بررسند ← (۳).

به دنبال تکمیل کردن بازسازی سالان اصلی، تصمیم گرفته شد که محقق‌های طاقی شکل سمت جنوب شرقی بازسازی شوند. به علت نزدیک بودن به کلیسا اصلی و موزه جدید، به فعالیت‌های پیشتری از یک عملیات ساده نیاز داشت. هندسه بی‌شکل مسیر ریل‌ها نیز مشکلات بعدی را به وجود آورده. در مدت تقدیم‌داری تخصصی سه پیشنهاد ارائه شد ← (۴) - (۶). دو تا از آن‌ها را از ساختمان معلق و به شکل متفاوت به صورت یک ساختار پوسته‌ای منحنی شکل استفاده می‌نمودند. سومی یک سیستم باربر را که روی تمام سطح، گسترش می‌یابد (مانند طاقی‌هایی که یکدیگر را قطع می‌کنند) را به وجود می‌آورد ← (۷)، چون این سیستم، مزیت‌های قابل توجهی را ارایه می‌کند، برای توسعه‌های بعدی پیشنهاد گردید.



(۷) طرح پیشنهادی - نویفرت Planungs AG



(۸) طرح پیشنهادی برای اجرا به وسیله بوسمن و هابرر با بروفسور بولوشن

تغییر کاربری


به طور کلی، برای تغییر و تبدیل سازه‌های ساختمان‌های قدیمی به منظور استفاده‌های

جدید تمايلات بسیاری وجود دارد ← (۱) - (۲).


مطابق با این شکل‌ها، یک کارخانه که در گذشته برای تولید پارچه به کار می‌رفته، سالن نخرسی آن به سال شهرداری، پخش پارچه‌ها به اقامتگاه و بخش‌های اداری تبدیل شده است. از اینار پشم، یک هتل ساخته شده است ← (۳). فروشگاه‌های قدیمی در یک باغ، به مغازه‌ها، رستوران و نک Pub تبدیل شده است که دفاتر اداری آن در طبقه بالا استقرار یافته‌اند.

← (۴) سیلوی این ساختمان، هم اکنون به دفتر یک ارشیتکت تبدیل شده است. لازم بود که دیوارها از بین بروند و به جای آن‌ها، سکوها به صورت پله‌ای ارتقاگردانی، ارتباط طبقات مختلف را در داخل سیلو فراهم آورد.


← (۵) ساختمان سازمان آب در روتردام که از سال ۱۹۷۵ آب تأمین می‌کرد و هم‌اکنون به یک مرکز هنری همراه با کارگاه‌ها و اقامتگاه‌های مخصوص تبدیل شده است.




(۱) تبدیل و تغییر کاربری پارچه به اقامتگاه (Engelskirchen)



(۲) خانه مسکونی ← (۱)




(۳) سال شهر ← (۱)




(۴) باغ کوپوت در لندن ← (۴)




(۵) باغ کوپوت در لندن




(۶) باغان - ساختمان سیلو که به دفتر ارشیتکت تبدیل شده است ← (۴)



Architect: R. Bofill
(۷) ← دید عمومی



(۸) باغ کوپوت مقطع عرض



(۹) باغان - تبدیل سازمان آب هوندردیک به مرکز هنری



(۱۰) باغ کوپوت های بازار قدیمی که هم اکنون به مجموعه فروشگاهی، رستوران و اداره تبدیل شده است



(۱۱) مقطع ← (۱۰)

تغییر کاربری

آپارتمان‌ها در بوستون - امریکا

← (۱) این کارخانه تولید کننده پیانو، دارای چهار بخش در اطراف یک حیاط مرکزی می‌باشد. ساختمان باریک است و دارای پنجره‌های بسیاری است که آن را برای تبدیل کردن به آپارتمان، بسیار مناسب می‌کند.

اقامتگاه بالتا رد - فرانسه

← (۲) یک فروشگاه قدیمی که هم اکنون به یک سالن چند منظوره مناسب برای حدائق ۳۰۰ نفر تبدیل شده است. امکانات پارکینگ جدید و اتاق‌های مختلف در زیر زمین وجود دارد.

مرکز فرهنگی - جنوا

← (۳) این ساختمان که از سال ۱۸۴۸ باقی مانده در گذشته یک کشتارگاه بوده است، هم اکنون به یک مرکز فرهنگی، با اتاق‌های نمایشگاهی، یک تیاتر، یک سالن موزیک و یک رستوران تبدیل شده است.

آپارتمان‌های نسبت (Nestbeth) نیویورک





← (۴) هم اکنون ۲۸۴ آپارتمان در این کارخانه قبیمی تولید کننده تلفن وجود دارد. علاوه بر آن، مغازه‌ها، کارگاه‌ها، اتاق‌های نمایشگاهی، یک سینما و اتاق‌های سالن سخنرانی روی این مساحت حدود ۶۰۰۰۰۰ m² شکل گرفته است.

تساب کاترف شولزگوتتر (Schleswig Gotterf) شومنویک

← (۵) این سان سوارکاری به یک موزه تبدیل شده و هم‌اکنون مجموعه‌ای از هنر معاصر در آن گردآوری می‌شود این ساختمان، یک بنای قابل توجه فرهنگی در این ناحیه است.

ساختمان مدرسه - سان فرانسیسکو

← (۶) این ساختمان به طور کلی یک ساختمان ابیار بوده و هم‌اکنون یک مدرسه است. طبقات چهارم و پنجم شامل آزمایشگاه‌های آموزشی، طبقات دوم و سوم مدرسه و طبقه اول، دارای آزمایشگاه‌های دیگری نیز می‌باشد.



(۱۲) یک ساختمان ابیار هم اکنون به مدرسه تبدیل شده است