

کارگاه‌ها: نجاری

به طور کلی، تغییر در فرم پالان از شاخ و برگ‌های طولانی به حالت‌های جمع و جوهرت $\leftarrow (2)+(3)$ موجب صرفه‌جویی بیشتر می‌گردد؛ از جمل، به صورت کارآمدتری استفاده می‌شود؛ مسیرها در تولید مختلط کوتاه‌تر خواهد شد و محاری تأسیساتی کوتاه‌تر می‌گردد. ساختمان های چند طبقه، پایی تولید مناسب نیستند اما برای دفاتر، اتاق‌های جانبی و اتاق‌های اتباری خاص اقلام کوچک و / یا با ارزش توصیه می‌شوند. گونه‌های ساختمانی اغلب دارای اسکلت فلزی با پوشش یونی و فلزی یا چوبی هستند. دیوارها و سقفهای واحدی‌های تولیدی بزرگ دارای عایق‌های گرمایی و صوتی خوبی می‌باشند. پنجره‌های با شیشه عایق اغلب به طور ثابت نصب می‌شوند؛ امکان نورگیری طبیعی از بالا وجود دارد، درصد کوچک‌تری از پنجره، باید بنا به مقررات، به تهیه و دید اختصاص یابد.

فضا (برای مثال‌های نشان داده شده)؛ به طور متوسط $70-80 \text{ m}^3$ برای هر کارآمد (بدون اینبارهای باز) در تمام موارد یک سیستم تخلیه ضایعات موردنیاز است تا به دلیل مقررات بهداشتی و اینمنی ضمن کار تراشه‌های چوب و خاک ارد را به بیرون منتقل کند. ترتیب ماشین‌آلات، مطابق با توالی عملیات است. استفاده از لاستیک در پایه‌های فلزی می‌تواند صدای ماشین‌آلات را کم کند.

در شرکت‌های کوچک تا ذه نفر کارآمد، جریان کلی تولید می‌تواند در یک خط یا به شکل L باشد. در شرکت‌های متوسط با بیش از ذه نفر کارآمد، ترتیب لاشکل یا مندور (چهارگوش)، جریان تولید بهتری را موجب می‌شود. در مورد آخر، وظایف مرکب هستند: دروازه، بارگیری و تخلیه، سطح شیبدار، ظلتار، کنترل کردن، ارسال، توالی کار؛ اتار الوار، قسمت برش، اتاق خشک کردن، اتاق ماشین‌آلات، کارگاه، پرداخت سطح، اتار، بسته بندی. اتاق ماشین‌آلات و کارگاه با یک دیوار دردار تقسم شده است $\leftarrow (3)$. دفتر و اتاق سرکارگر، شبیه‌ایست و به کارگاه دید دارد. کف کارگاه؛ چوبی، بلوك چوبی و کفسازی ترکی، تمامی محل‌های کار باید رو به نور باشند. پنجره‌های متواლی، استانه‌های بلند ($1/00 - 1/25 \text{ m}$)).



کارگاه‌ها: نجاری

در کارگاه، باید فضای کافی، هم برای ابزارآلات و کارگران و هم برای سوار کردن کار وجود داشته باشد. شمار زیادی از کارگاه‌های نجاری مکانیکی هستند؛ کارگاه‌های بزرگتر دارای آناتوچ‌های مذکووهای اینجا در اینجا هستند؛ کارگاه‌های کوچکتر، می‌توان ماشین‌آلات را در یک آناتوچ مخصوص تولیدات تکمیل شده و نیمه تکمیل.

آناتوچ‌ها و مجموعه‌ها

آناتوچ‌ها برای الارaha، تخته‌ها، روکش‌ها، شیشه‌ها، پلاستیک‌ها، مواد جانبی، آنارهای موقت، آنارهای مخصوص تولیدات تکمیل شده و نیمه تکمیل.


کارگاه‌ها: برای خشک کردن چوب و پرش السوار، تخته‌ها و روکش‌ها، ماشین‌آلات مخصوص تهیه الارaha، تخته‌ها، چسبزدن و روکش کردن، بستن، پرداخت سطح سوار کردن نهایی و ارسال، امکانات فلزکاری نیز موردهیاز می‌باشند.

اداره و مدیریت: دفتر کار (سرکارگر)، دقائر فنی، دقائر تجاری، دقائر مدیریت و منشی، آنات جلسه، آنات فروش.



آنات‌های اجتماعات و جانبی باید دارای کفسازی با بلوكهای چوبی با مرکب باشند، (غیریتوئی).

محل‌های آناری باید عاری از گرد و غبار باشند.

ماشین‌آلات باید طوری نصب شوند که با توالی کار همانگی داشته باشند. تمامی کارگاه‌ها باید رو به سور باشند. محل پنجره‌ها باید حدوداً $\frac{1}{8}$ فضای کف باشد.




(۱) رابطه میان قضاوهای مساده، تجهیزات و کار خصائص ظرفی ساده، میزان رفت و آمد داخلی بستگی دارد.




(۲) طرح کارگاه با توالی کار رسمی شده (نحسب کندههای داخلی)

کارگاه‌ها: نجاری

در پیشرفت‌های اخیر در تکنولوژی اتوماسیون تولید، باید ذخیره‌سازی و توزیع را مدنظر گرفت به خصوص برای حرفة‌های بزرگتر.



(۱) اقسام و ابعاد چرخه‌های مورد استفاده برای حمل و نقل دستی در یک محیط کارگاهی




(۲) مثال: یک کارگاه خراجی

- ۱۳- همیکار با منه
۱۴- اهله بواری
۱۵- خوشبختی (بزرگ)
۱۶- خوشبختی (کوچک)
۱۷- سک گرد هوسی میزی
۱۸- سک گرد هوسی میزی
۱۹- مائیش تراشی ترینک
۲۰- قسمه‌های مواد و اسزار
کمک
۲۲- قسمه‌ندی برای خشک کردن
الوار
۲۳- اتار تنخه‌ها
۲۴- هدایات در فک سریع ریختن
مواد راید

۱- آلاق سوار گردان
۲- همیکار تجارت
۳- همیکار ارائه‌گران
۴- همیکار و نوش
۵- همیکار و نوش و نشنه کش
۶- سندهاد نو دیستکن
۷- اهله بواری
۸- اهله گرد
فلک‌نگاری
۹- سک گرد هوسی میزی
۱۰- مائیش تراشی ۱ با میز لوار
۱۱- هدایات در فک سریع ریختن
۱۲- دریل متونی

(۳) مثال: سک کارگاه مدل سازی، (با پنج کارگر)



RS ماشین شکل دهنده

- | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|-----|
| نور | CCS | BM | RSM |
| از برش عرضی | ماشین تراشی | ماشین شکل‌دهنده | |
| ماشین SIB | کامکن زنجیری | WB کار | |
| ماشین سوار گن | CM | MM ماشین کارکن | |
| زد ES | D | کنکریکی | |
| زد گرد بندار | MS | EW ماشین سایه زن | |
| دوبل DCCS | ماشین موتاز | SF ماشین سایه زن | |
| از برش عرضی دوبل | PD | FC قاب | |
| از برای نواری | دریبل سوتی | SB سایه زن | |
| BS | SM | | |
| ماشین تکمیل | ماشین تکمیل | | |
| ماشین شفته کنی سطح | CD | | |
| PT | زد ترکیب | | |
| شفته کن خاصات | CS | | |
| ماشین سیگ ری شفته | گرد | | |
| GG | | | |

(۴) مثال: یک شیشه بُری

کارگاه‌ها: فلزکاری

ظرفیت سیستم‌های ذخیره سازی: مثال‌ها

قفسه‌بندی

$\pi/4 \cdot m = W$: ارتفاع $1/4 \cdot m = l$: طول $1/4 \cdot m = h$: پهنای

فضای قفسه‌بندی

$$V = b \times h \times l = 1/4 \times 2/4 \times 6/4 = 12/4 \cdot m^3$$

اگر چگالی ماده، ρ باشد، مجموع وزن ذخیره خواهد بود:

$$R = V \times \rho = 12/4 \times 0.8 = 1 \cdot t$$

اگر تعداد کارکنان تولید کننده A نفر باشد، و هر یک $7/5 \cdot t$ را در سال به کار

$$B = A \times 7/5 \cdot t = 60 \cdot t$$

توانی گردش اینبار خواهد بود از:








$$B + R = 60 \cdot t + 1 \cdot t = 61 \cdot t$$

مزایه فضای تلف شده نیز وجود خواهد داشت (فضای مورد مصرف خود

قفسه‌بندی، فضای حمل و نقل و ذخیره نامطلوب) به این ترتیب، از یک قفسه نمی‌توان به صورت کامل (100%) استفاده کرد.

قسمت‌هایی پر شده با اشیای با شکل یکسان (ذخیره سازی همگن) حدوداً 40% مصرف فضای.

قسمت‌هایی پر شده با مخلوطی از اشیاء (ذخیره سازی ناهمگن) حدوداً 20% مصرف فضای.





کارگاه‌ها: فلزکاری

در کارگاه‌های فلزکاری بزرگتر، محیط‌های کاری مطابق با ← (۱) ترسیم شده‌اند.

کف‌ها چوبی یا ترجیح‌آمیز، بلوك‌های چوبی روی چون هستند. کارگاه‌ها از بالا بهتر روش می‌شوند و نور کافی باید در هر محل کار فردی وجود داشته باشد. کنترل فردی ماشین‌آلات لازم است.

کارگاه‌های جوشکاری و کسرمه: حتی در کارگاه‌های متوسط، قسمت‌های جوشکاری و کوره باید توسط درهای فولادی تفکیک شوند. تهویه مطبوع باید مهیا باشد. سطح جوشکاری باید از آجرهای نسوز ساخته شده باشد. برای جوشکاری چدن و آهن، کوره‌های زغالی برای حرارت دادن و آماده سازی لازم هستند، به همراه چکش کوچکی در بالای آن که از آن نیز برای شکل دادن استفاده می‌شود؛ برای اطمایی حربی، در مجاورت آن، باید از مخازن آب و روغن کمک گرفته شود.




۱- تنظیم محل کار (دید نامحدود) کف پنجهه باشند

۲- تخلیه هوا (قسمت بالایی پنجههها باز می‌شوند)


۳- دور روز کارک در قسمت میانی کارگاه (پنجهه در بالا)

۴- ضوابط ایمنی (اجباری این منصفات ششی)


۵- در خلع جبوی، می‌توان جلوی اثواب را گرفت، مثلاً با جلوگیری سقف




ابزار آلات و ماشین‌آلات: FM: ماشین خنک کن، PD: پل سوتون، HS: ماشین پوشانده، DS: مسنداد، XS: پرسنده، PIB: پرسن بوشانده، DM: ماشین خنک کن، DS: مسنداد، CF: قیچی ورقه‌ای، SHS: مسنداد، SS: مسنداد، DB: خال زدن، EN: پرسن، Pr: پرسن، W: میز کاری، EW: ماشین جوشکاری، کار: ماشین جوشکاری برقی، WB: میز کار




(۳) ← مقطع



(۴) حرفة اهنجکری خاص معماری و سازه‌های فلزی ترتیب




(۵) ← مقطع



(۲) متوسط فضای برای یک نمایشگاه تولید

(۳) متوسط فضای برای یک نمایشگاه کوچک جدید اتومبیل


(۴) فضاهای مورد نیاز تعمیرگاه



(۵) مثال یک تعمیرگاه موتور

نمایشگاه: مشتریان باید بتوانند آزادانه بین خودروها راه بروند و درها را باز کنند. بسیاری این هم فضای خاص هر خودرو و هم فاصله میان آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. برای آن که ناظری بتواند یک خودرو را کاملاً ببیند، باید ۵m از آن فاصله داشته باشد. ← (۲)-(۴).

راهنمایی: برای خودروهای جدید، حدوداً ۴-۴.۵m² مساحت نمایش برای هر خودرو، نمایش فشرده، ← (۳): حدوداً ۲۴m² برای هر خودرو، فاصله میان خودروها ۱/۷-۰m² ≤



(۶) روابط میان قسمت‌ها (سیستم سه مکانی)






تعمیرگاه‌های اتومبیل

معمولًا ساختمانی است یک طبقه از فولاد سبک یا عناصر پیش ساخته، سایه‌بان یک دهانه و بدون ستون، ترجیح داده می‌شود. مقیاسی را انتخاب کنید که امکان بسط و گسترش داشته باشد.


کف کارگاهها باید ضد روغن و گریس باشد. برای جمع آوری مواد نفتی و روغنی، چربی‌گیر و دریچه تخلیه برای خارج کردن دودها در نظر بگیرید. برای درهای خودکار، بردۀ هوای گرم مهیا کنید ص ۱۸۵-۶. نصب جاری برق، هوای فشرده، روغن مستعمل و آب در این مکان‌ها توصیه می‌شود. برای شرکت‌های با یک دپارتمان خدماتی، محلی را با یک رابط حمل و نقل خوب انتخاب کنید حتی اگر هزینه‌های توسعه و ساختمان سازی بالاتر باشد. اگر سایت در حاشیه شهر بود، امکانات تبیافتانی و حمل و نقل مناسبی را برای مشتریان مهیا سازید.

مقررات/اساسی: زیر بنا $\frac{1}{3}$ تا $\frac{2}{3}$ قسمت غیر زیر بنا است. امکان توسعه را نیز در نظر بگیرید. برای شرکت‌های بزرگ‌تر، برای هر کارگاه متوسط مساحت 200m^2 است. علاوه بر این، اثناق‌هایی برای فروش، دفتر کار، اثناق انتظار مشتریان، اثناق‌های اجتماع و غیره نیز وجود دارند. برای کارواش‌ها، مصرف بالای آب باید مورد توجه قرار گیرد.

کارگاه شرکت بزرگ \leftarrow (۲) مخصوص بارکش‌ها، یدک کش‌ها، خودروهای خاص، کاتینه‌ها و تبلیه‌ها، اتومبیل‌ها، بالابرها و خودروهای الکتریکی است.



تعمیرگاه‌های اتومبیل



هنکام طراحی و ساخت و صافکاری‌ها، نمی‌توان از یک طرح و نقشه ثابت استفاده کرد زیرا شرایط بومی و محلی، به طور قابل ملاحظه‌ای دارای تنوع هستند. در مقابل، باید از یک روش طراحی که بر اساس فرآیندهای کاری و خدماتی تعیین شده و خاص شرکت هستند، استفاده شود.

با تکمیل فاز اول ساختمان، عملیات باید کاملاً حرفة‌ای باشند. پس از آن می‌توان شرکت را در هر زمانی بزرگ کرد.

در صافکاری‌ها، محل‌های کار فردی به طور کامل ثابت و به ابزارآلات مختلف مججهز بوده و باید طوری طراحی شوند که عملیات توانند به صورتی با صرفه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن - با حداقل حرکت - اجرا شوند.

برای شرکت‌های فعال در تعمیرات خودرو، ساختن کارگاه با «اصل اجرای» تولید مشمر نمر است. خودروها به کارگاه هدایت می‌شوند و جایگاه تعمیر باقی می‌مانند تا زمانی که کار تمام شود.

مثال ← (7) نشان‌دهنده پلان یک صافکاری برای تعمیر و سرویس‌دهی به اتومبیل‌ها و بهارگیری ۱۴ نفر در کارگاه و ۲ نفر در دفاتر است. تمام قسمت‌های وظیفه‌مند که در آن‌ها کار تعمیر انجام می‌شود، در یک سطح قرار دارند و با ورودی‌های جدایهای، از قسمت مریبوط به مشتری جدا می‌شوند.

برای اختبار از سر و صدا و گرد و غبار، کارگاه رنگ و صافکاری باید جدا باشند. به دلیل اندازه‌های مختلف خودروهای تعمیری و اتنوع مختلف تعمیرات، فقط امکانات محدودی از پلان‌های ثابت برای کارگاه‌ها و موقعیت ماشین‌آلات وجود دارد.

بنابراین ابعاد کارگاه‌ها باید طوری باشد که حتی زمانی که کارگاه کاملاً اشغال است میزهای کار متحرک یا ابزارآلات لازم بتوانند به سمت خودرو حرکت کنند (مجاری تاسیساتی را در بالا قرار دهید).

در کارگاه‌های رنگ، از ابعاد استاندارد زیر برای اتاق‌های اسپری استفاده کنید:
طول ۰.۴۰۰ m، عرض ۰.۷۰ m، ارتفاع ۰.۸۵ m.

طریق: ساختن در یک سیستم ورق فلزی عایق یا اجری برای استفاده در بیرون و هوای آزاد.

قسمت پذیرش مشتری باید در طبقه همکف باشد، حسابداری، دفتر مدیر، اتاق‌های اجتماعات و غیره می‌توانند در طبقات بالایی باشند.






کارگاههای تعمیر خودرو برای شرکت‌ها

طرح پس از آن که شرایط فضای مشخص شد و مکانی انتخاب گردید، طراحی ساختمان را می‌توان آغاز کرد. مشخصه‌های مکان (سایت) همچون اندازه، شکل، دسترسی خودرویی، طرح خیابان و غیره را باید مد نظر قرار داد.

پلان مثال ← (۲) طراحی امکان یک طرح کارآمد از تامیل اقسامها و امکانات مورد نیاز را فراهم می‌کند. تعمیرگاه باید طوری طراحی شود که در تزدیکی اینبار لوازم یدکی چهار جایگاه باشد. اینبار می‌توان اینبار از چهار ستونی خودرو و تجهیزات بالанс چرخ را در خود جای دهد.

پلان مثال ← (۳) اولین فاز ساختمان شامل سه جایگاه در تعمیرگاه و یک کاروانش است. طرح تکمیل شده، دارای پنج جایگاه اضافی در تعمیرگاه و یک نمایشگاه می‌باشد. در شرکتی که با خودروهای تجاری کار می‌کند، انتخاب موقعیت و وضعیت ورودی در وهله اول به شکل مکان استگی دارد. هم از دیدگاه تعمیرکاران و هم از دیدگاه مشتریان، بهترین طرح طرحی است که در آن، ورودی و خروج از جایگاههای تعمیر از طریق ورودی‌های جداگانه‌ای صورت پذیرد.

به خصوص در مورد کار روی خودروهایی که باید لوازم روی آن نصب شوند. به طور مطلوب، عمق یا پهنای سایت باید ۸۰m < (۴) امکان پذیر خودروهای تجاری سبک در سایت‌های با عمق ناقص (حداقل ۴۰m) است ← (۵) مربوط به شرکتی است با خودروها و اتوبوس‌های تجاری سبک. مثال‌های طراحی ← (۶) نشان دهنده کوچکترین واحد سرویس و تعمیر خودروهای تجاری مستقل است. دفاتر و اتاق‌های اجتماع در طبقه اول قرار دارند ← (۷).



کارگاه‌ها: نانوایی و شیرینی‌پزی

پلان سیستماتیک، باید توسعه محتمل آینده را در زمینه تکنولوژی و عملکردی که عناصر ساختمان باید متناسب با آن تغییر نمایند، پیش‌بینی کند. فرآیند طراحی، باید همیشه بازنگری مکان را در برگیرد.

شرایط فضایی


در یک تقسیم‌بندی اساسی، قسمت‌های انبار، قسمت‌های تولید، قسمت‌های فروش، قسمت‌های تأسیسات ساختمانی، دفاتر اداری و مدیریت، اتاق‌های تجمع و اتاق‌های جانبی وجود دارد ← (۱).

مراحل کار در میان محظوظه‌های فردی ← (۲).


تفاوت مشخصی باید میان انبارهای مواد خام (مواد درشت و ریز، شکر، نمک، بیکینگ پودر، کالاهای خشک درگونی، آرد در سیلو یا در گونی)، افودنی‌ها (میوه، جاشنی‌ها، میوه خشک، چربی‌ها و تخمرخ) و بسته‌بندی صورت پذیرد. فضاهایی را باید به ظروف (طبقه‌بندی‌ها و قفسه‌ها) پیشخوان‌ها و رفت و آمد (کرونوها) اختصاص داد. حداقل مساحت برای انبارها 15 m^2 و حداقل $8\text{--}10\text{ m}^2$ برای هر کارگر در تمامی انبارها. مسیرهای میان انبارها و محل‌های کار باید کوتاه باشند.

محل‌های کار برای شیرینی‌پزی و نانوایی باید جدا باشد. نانوایی، نیازمند محیطی گرم و مرطوب است در حالی که شیرینی‌پزی نیازمند محیطی خنکتر است. نانوایی شامل این قسمت‌ها است: آماده‌سازی خمیر، کار روی خمیر، پخت، ذخیره تولید و شیرینی‌پزی شامل این دو قسمت است: قسمت سرد (کره، کرم، شکلات، میوه) و قسمت گرم (خمیر، کیک، شیرینی‌ها و بیسکویت‌ها).


فضای لازم را می‌توان با استفاده از پلان طرح کلی تعیین کرد. در قسمت کار، به فضایی مناسب برای تجهیزات، کار، ذخیره‌سازی واسط (جرخدستی‌ها) و پیشخوان‌ها و برای رفت و آمد (فضای مرده) نیاز است.




(۱) پلان روایت فضاهای



(۲) نمودار عملکرد



(۳) طرح کلی پلان نمونه جامعی



(۴) طرح کلی پلان نمونه جامعی

- (۴) + (۳)
- ۱- آماده سازی خمیر
 - ۱-۱ ماندن روز دارن خمیر
 - ۱-۲ طرف روز دارن خمیر
 - ۱-۳ تراویدی اوخته بار روی زمین (ازد)
 - ۱-۴ تماز - برای مخلوط کردن و پیمانه کردن آن
 - ۱-۵ میز کار با جرخدستی ازد
 - ۱-۶ میز کار با جرخدستی ازد
 - ۱-۷ مخلوط کن
 - ۱-۸ عمل اوردن خمیر
 - ۲-۱ ماندن روز داری
 - ۲-۲ ماندن غلچک
 - ۲-۳ ماندن ساخت Croissant
 - ۲-۴ تقطیم کن خمیر ابر حسب وزن (ازد)
 - ۲-۵ ماندن روز دار
 - ۲-۶ ماندن غلچک
 - ۲-۷ ماندن ایان گرد
 - ۲-۸ ماندن هر زنجیر
 - ۲-۹ شرک ایان هیدروایک خمیر
 - ۳-۱ محل بخت
 - ۳-۲ آجاق
 - ۳-۳ آلت نمودن
 - ۳-۴ ماندن خیساندن
 - ۳-۵ میز تکمیل
 - ۳-۶ تماز
 - ۳-۷ ماندن شستشوی سین بخت
 - ۳-۸ ایان کاری تکمیل شده
 - ۴-۱ میز سرد
 - ۴-۲ ماندن مخلوط کن
 - ۴-۳ مخلوط کن بیانی
 - ۴-۴ جراغ بخت کاری
 - ۴-۵ بخت با چربی زیان
 - ۴-۶ سیبک بازگشکی کن
 - ۴-۷ طرز شوی
 - ۴-۸ خشک کننده کرم
 - ۴-۹ مفلک کننده تغییر
 - ۵-۱ زعکش کاف
 - ۵-۲ قفسه بندی

کارگاه‌ها

قصابی (۱)

پلان مدل: ۶ کارگر



توالی وظایف در یک شرکت سویسیس‌سازی، گوشت را برای خرد و قیمه کردن وارد آنچ ماشین‌آلات کرده سپس وارد آنچک دود شده و سرانجام وارد یک آشپزخانه می‌کنند. بعد از آین، مراحل آن را به قسمت خنک کننده یا مغازه می‌برند.

ارتفاع محلهای کار (بسته به اندازه شرکت) $< 4.0\text{ m}$ بوده و پهنای مسیرهای رفت و آمد $\leq 2.0\text{ m}$ می‌باشد. فضای کار پیرامون خود کن و قیمه کن: هر یک 3.0 m^2 .

فاصله مашین‌هاز دیوار (برای تمیزیات) $400-450\text{ cm}$ است. ماشین‌های خنک کننده که شبانه‌روز کار می‌کنند، باید دارای عایق صوتی خوبی باشند. منبع تأمین آب توسط شلنگ، باید در آشپزخانه، آنچ مашین‌آلات و آنچ نمکزنی مهیا باشد. کفها نباید لغزنده باشند بلکه خند آب بوده و ترجیحاً با کاشی‌های آجردار و زهکش پوشیده شود. دیوارها نیز باید تا بالا کاشی شود. نور موردنیاز و مناسب حدود 300 lx در هر محیط کار قدری است. برای کارکنان، آنچهای مخصوص، گنجه، توالت و دوش در نظر بگیرید. از مقررات بهداشتی و ایمنی، مقررات ساختمانی و بیمه حوادث پیروی نمایید.



SM sewing machine
IBE ironing board with extractor system
ITE ironing table with extractor system
TC cutting table
TW work table
TWI work and ironing table
FD fabric display
FR fabric rack



(۴) مثال یک مغازه زنگ اسپری

خطاطی زنانه و مردانه ← (۲)

طرح کلی مدل جانمایی برای ۱۰ کارگر


تمیزیگاه اتوماتیک برقو ← (۳)

فضاهای کار باید دارای $< 3\text{ m}$ ارتفاع و 10 m^3 حجم هوا برای هر کارگر باشد. برای به حداقل رساندن خطر برق گرفتگی در کارگاه، باید عایق بندی بدون تقاض در کف مهیا کرد؛ میز کار مکانیک‌ها نیز باید عایق کاری شوند. مقدار نور توصیه شده 500 lx است اما برای کارهای ظریف 1500 lx توصیه می‌شود.

میز کار باید دارای رویه‌ای جادار باشد (در صورت امکان $2.0\text{ m} \times 2.0\text{ m}$). برای نقشه‌های مدارک، مدارک و ابزار‌آلات دو واحد در زیر میز با کشوهای کم عمق مهیا شارژید.

مثال زنگ فروشی ← (۴)

شامل امکانات توسعه



کشتارگاههای عمده فروشی

живانات، در کشتارگاهها باید دارای آغل‌های مدرن باشند که در آن جا بتوانند با آرامش تغذیه شده، آب بخورند و نگهداری شوند زیرا این امر، بر کیفیت گوشت تأثیر گذارد است. همانگونه که بی‌هوشی و ذبح بدون درد دارای این اثر است. این مورد، موجب تحلیله کامل‌تر خون نیز می‌گردد و باعث می‌شود که گوشت، ظاهر جذابی داشته باشد و بتوان آن را مطابق‌تر نگاه داشت.


به دنبال بحث‌ان، روش‌های جدید بسیاری اجباری شد به طوری که در ابتدای طراحی باید مقررات و قواعد آن را مدنظر داشت.

مثال‌های نشان‌داده شده در $\leftarrow(2)-(5)$ در یک مختصات $15/50 \times 15/50\text{ m}$ قرار گرفته‌اند. این امر، ناشی از قرارگرفتن قفسه‌ها در انبار مرکزی غذا است و بهنای لازم را برای بالابرها (لیفت‌تراس‌های) چنانکاری فراهم می‌سازد (ص ۳۹۲). پالت‌ها به صورت پنج‌تایی قرار می‌گیرند، دو رف پایینی، شامل پالت‌های آماده برای ارسال و سه رف بالایی، شامل ذخیره‌ها می‌باشند.

مختصات همانگونه را نیز برای سایر قسمت‌های ساختمان همچون کارگاه قصابی و دفاتر به کار می‌برند. با استفاده از همان مختصات می‌توان توسعه را انجام داد.


قباس‌ها نصف لاشه خوکها و اشامن را از کشتارگاه دریافت کرده روی آن‌ها کار می‌کنند تا به صورت تکه‌های آماده برای فروش یا تولیدات گوشتی پخته و سوسیس درآیند. یک اتاق انجام‌قوی برای مرغ‌های وارد شده و یک سردخانه جداگاهه برای گره و مارگارین لازم است. از یک کوره مخصوص سوزاندن زایدان در کنار سیستم حرارتی نفی می‌توان برای گرم کردن ساختمان و در تائبان برای گهوجه مطبوع دفاتر و به کار انداختن دستگاه‌های خنک‌کن کوچک کمک گرفت.

حداقل ارتفاع لازم برای انجام کار 2 m است $\leftarrow(2)-(3)$. قسمت ذبح برای حیوانات بزرگ‌تر که شامل جراحتال است، باید $1/50\text{ m}$ بلندتر باشد. پنجه‌ها نیز باید به حد کافی بلند باشند تا کودکان نتوانند داخل کشتارگاه را ببینند. دیوارهای داخلی نیز باید تا ارتفاع $\leq 2\text{m}$ کاشی شوند.




(۱) طرح کلی کشتارگاه بزرگ و محوطه حیوانات
- جایگاه تخلیه - سالن فروش - زیور - آخور - تخییر داغ - آشاق کارکنان و تجهیزات - قسمت اداری - امکانات پهلوانی - خدمتگران - یاری - زمکن خون - سالن ذبح - ماینه - دامپردازی - امما و اشنا - خیاط - دستگاه‌های گرمایشی - کارگاه - آشاق دستگاهها و تجهیزات - سردخانه - فریزور و آنات ذخیره - اینار سرد - کارکنان - سیلوی استخوانها - قسمت‌های مخصوص کار - رستوران باقی - محل جمع‌آوری



(۱) طرح کلی کشتارگاه بزرگ و محوطه حیوانات



(۲) پلان سایت یک کارخانه تولیدات گوشتی



(۳) مقطع در طول محور $\leftarrow(2)$




(۴) مقطع در طول محور $\leftarrow(2)$

- ۱- هال و رودی
- ۲- پذیرش
- ۳- دفتران حقوق
- ۴- بالابرها
- ۵- دفتر سرکارگر
- ۶- مرجوهات
- ۷- پوکر ایلات
- ۸- درهای گشتوی
- ۹- گلاکهای خودرویی
- ۱۰- قسمت آثار
- ۱۱- جایگاه وزیر مساري
- ۱۲- کالاهای وزیری
- ۱۳- سردخانه
- ۱۴- سردخانه
- ۱۵- ماشین سنتشوی طوف
- ۱۶- آشادسازی سفارش
- ۱۷- الالاچای وزیری
- ۱۸- ارسال
- ۱۹- سردخانه
- ۲۰- آثار دود
- ۲۱- عمل اولی گوشت سرد
- ۲۲- آثار آب کردن بخ
- ۲۳- سردخانه گوشت
- ۲۴- سردخانه چربی
- ۲۵- آثار پرش از اندان
- ۲۶- سردخانه تولیدات عمل آورده شده
- ۲۷- امما و اشنا
- ۲۸- آثار فریز
- ۲۹- چاشنیها
- ۳۰- اینار سپری


اتاق‌های عمل اولی C_1 : اتاق‌های با تهیه مطbowع C_2 : اتاق‌های خشک C_3 : رساندگانه C_4 : اتاق‌های فریزری C_5 : رعایت استاندارد بالایی از سازه‌ها و مصالح ضروری است و باید تمامی مقررات پهنشاشی مراعات شوند.

مرکز عمل‌آوری گوشت

در مقطعه هفک به مساحت $2 \times 450\text{-m}^2$ (۲) گوشه‌های سرد، همیرگر، سوسس و محصولات مخصوص اغذیه فروشی‌ها تولید می‌شوند (حدوداً ۲۵ تن در روز). دفاتر، لابزارواره، رسوتاران، آشپزخانه و دستشویی در طبقه اول قراردادند (۲) اتاق‌های مختلف، دهنه‌ای متفاوتانه را می‌طبلند: اتاق‌های تجمع، دفاتر و تولت‌ها ۲۰°۰ و اتاق‌های



بنهایی صنعتی: برنامه‌ریزی و طراحی



۱- موقعیت

- فاکتورهای مکانی
- مواد اولیه،
- بازارها، و
- نیروی کار.

ترتیب اولویت این فاکتورها هنگام انتخاب مکان، به استراتژی خاص شرکت در ارتباط با هزینه مواد اولیه، هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های نیروی کار بستگی دارد.

۲- سایت

نیازهای مربوط به محوطه سایت را ساختمان، جاده‌ها و خط آهن تعیین می‌کنند و پلان خط آهن را باید منظر داشت زیرا خطوط راه آهن، فضای زیادی را اشغال می‌کنند و دلیل آن هم، قلمروی گسترده‌انه هاست ← (۱).

سایتهای مناسب، سایت‌هایی هستند که خطوط راه آهن از آن‌ها عبور می‌کنند، در غیر این صورت، ساختمان می‌تواند در صورت ضرورت در یک زاوية حاده قرار گیرد.
در صورت وجود ترافیک ریلی زیاد، خطوط منشی را که از میان سایت می‌گذرند باید مهیا کرد که این امر، امکان جریانی مستمر را فراهم می‌آورد ← (۱).
پهلوگیری جلوی اتبا، اغلب برای کالاهایی که با جرثقیل بارگیری می‌شوند کفایت می‌کند.

۳- برنامه جامعی

این برنامه شامل جزیئاتی راجع به موارد زیر است:

- نوع کاربری،
- سایر آنچه بر حسب متوجه،
- سایر آنچه بر حسب ابعاد،
- تعداد کارکنان، به تفکیک چنینست (امکانات بهداشتی)،
- پلان طرح کلی ماشین‌آلات، و
- بارها (کاری - حرکتی) برای جدا یا متمرکز،
- نیازهای خاص و مشخصات دیگر عبارتند از:
- تدابیری بر ضد سرو صدا و ازتعاش،
- حفاظت در برابر آتش، مواد سُمّی و مواد منفجره،
- تأمین منابع انرژی،
- نهویه مطبوع،
- مسیرهای فرار، و
- گسترش اختحالی یا از پیش تعیین شده

ک- طرح ریزی (پلان) عملیاتی

برنامه‌ریزی عملکردی، قبل از آن که کاری روی ساختمان آغاز شود، ضروری است. جریان‌های پروسه، مطابق با نوع تولید مشخص می‌شوند و بر اساس ارقام تولید سالیانه یا شمار کارکنان برآورد می‌شوند.

اگر هیچگونه اطلاعاتی تجربی در دسترس نباشد، مهندسین مجبور خواهند بود تا فضای قابل استفاده را بر اساس پلان طرح کلی ماشین‌آلات و سایر امکانات عملیاتی شرکت تعیین کنند. اساس برنامه‌ریزی عملکردی، برگرفته از تحلیل موارد زیر است:

- نمودار عملیاتی (مربوط به سیستم‌های تولید)،
- نمودار جریان مصالح و مواد (معیار اساسی برای ارزیابی کارآبی اقتصادی و اساس حائز اهمیت برای پلان طرح کلی)،
- پلان مکان ماشین‌آلات،
- پلان نیروی کار،
- برنامه پذیرش، و
- فهرست بنایا.

نقشه طرح کلی (یعنی تخصیص کارکنان، مصالح و ماشین‌آلات) که کمترین هزینه‌های تولید را برای هر واحد سبب شود (نقشه اغفار تمام طراحی‌های صنعتی است. از همین جا، اساس طرح کارخانه بنا می‌شود. سازگاری، امکانات گسترنش، کارآبی اقتصادی، توضیح: تکنیک‌های برنامه‌ریزی شبکه‌ای و سایر روش‌ها مناسب هستند ← (۸)).

بناهای صنعتی برنامه‌ریزی و طراحی

۵- تولید

برنامه‌ریزی تولید: نمودارهای جریان کار، نشان دهنده مراحل در یک پروسه تولید است و شکل دهنده اساسی برای نمودار طرح کلی ماشین آلات و جریان مصالح و مواد است.

سیستم‌های تولید، طبق با ترتیب مصالح

عملیاتی و پروسه تولید، دارای تبعه بسیاری است:

سیستم محل کار: سیستم کارگاه؛ پروسه

خطی؛ سیستم ردیفی؛ سیستم جریانی. پروسه

می‌تواند با مراحل تولید گوناگونی در ارتباط باشد.

شكل اساسی عبارت است از: تحویل، انتشار مواد

اوپله، تولید (آماده سازی)، عمل اولی، ذخیره سازی

واسطه، سوار کردن، چک کردن، تست کردن، انتبار

محصول تکمیل شده، ارسال ← (۳) ← (۴).

۶- طرح ساختمان

مثال‌های روش‌های طرح، شامل این موارد

هستند: روش طرح کلی، طرح با استفاده از

محورهای توابع، طرح با استفاده از محورهای

مختصات.

قواعد خاص فضای محل کار فردی در

کارخانه‌های با میزهای کار و ماشین آلات، به شرح

زیر است:

- ماشین آلات کوچک $10-15\text{m}^2$

- ماشین آلات استاندارد $15-40\text{ m}^2$

توجه: 30% فضای رفت و آمد را اضافه کنید.

(۳) ←

۷- سیستمهای خاص رفت و آمد

دو طرفه

محاسبه تعداد افرادی که به، و از مناطق خاصی

رفت و آمد می‌کنند به نوع سیستم تولید بستگی

دارد. اوقات اوج رفت و آمد (مثلاً در هنگام تغییر

شیفت) را باید مد نظر داشت.

پهنهای کربیدورها در موارد استثنایی می‌تواند

60 m باشد.

افراد (تعداد) پهنا (عادی)

تا ۵ نفر $10-15\text{ m}$

تا ۲۰ نفر $1/100\text{ m}$

تا ۱۰۰ نفر $1/250\text{ m}$

تا ۲۵۰ نفر $1/75\text{ m}$

تا ۴۰۰ نفر $2/250\text{ m}$


راهنمای اندازه‌ها

در زیر سیستمهای حمل و نقل، در قسمت‌های

رفت و آمد، در صورتی که امکان سقوط اجسام وجود










داشته باشد حفاظتی را باید مهیا کرد. ارتفاع تا این

حفاظت، باید بیش از 200 m باشد.




جدول دسترسی ممکن
B (55 cm ≈)
فریزویزک دسترسی (5 cm ≈)
C دسترسی عادی (22 cm ≈)
D (20 cm ≈)
داخلی دسترسی (16-20 cm)

(۱) بعد قاعده کلسی (Stier) سرای دسترسی
بهینه



No.	mains connections
1	operating station
2	electronics
3	water (hydraulics)
4	air (pneumatics)
5	coolants
6	waste



Space requirements for workshops and offices in precision engineering factories in multistory buildings:

Useful floor space ($\text{m}^2/\text{employee}$): dense occupation 4.5-5.0 add on for: ancillary spaces 2.0-2.5 6.0-7.5

Ancillary areas: stairs 0.3-0.6 toilets 0.2-0.4 changing rooms 0.5-1.0

Corridors 0.5-1.5 lifts 0.0-0.2 walls/partitions 0.5-0.8 2.0-4.5

Total floor space ($\text{m}^2/\text{employee}$): on average: 8.0-12.0 10.0

Generally valid guidelines for floor space requirements of industrial businesses cannot be provided because their continual advances in conditions and equipment change the basis of statistical data.

(۱۱) نمادهای برنامه‌ریزی

(۱۲) ارتباطات اصلی

(۱۳) مثال فضاهای موردنیاز

(۱۴) مثال فضاهای موردنیاز

(۱۵) مثال فضاهای موردنیاز

طراحی انبار

انبارها بخشی از فرآیند تولید و جریان مواد است. عناصر «غیرتولیدی» را حد امکان کاهش دهید؛ آن‌ها (انبارهای متحرک) را یکپارچه کنید یا کاملاً از آن‌ها اجتناب ورزید. اقام اندار؛ کالاهای انبوه انبار شده مطابق با کیمیت‌های مربوطه ← (۵).
کیمیت‌های زیاد: سیلوها، انبارها، بونکرها
کیمیت‌های جزیئی؛ جمعهای، قوطی‌ها، سطل‌ها و طوف.




اختیارات ← (۴)

(الف) ذخیره و تولید در یک سطح
ب) ذخیره در زیر سطح قسمت تولید
ج) ذخیره و تولید، پسته به کاربری، در دو یا چند سطح
تعیین هماهنگی‌ها برای «انبار کالاهای پروفروش» با «حداقل زمان تلف شده» بهینه برای جایه‌جایی تجهیزات (۱/۳ مجموع فضای انبار) ← (۶).


جایه‌جایی تجهیزات در یک انبار موجود؛ بالابر چنگالی ۲ نُشی نیازمند معبری به پهنهای ۳/۴۵m است؛ می‌توان سه کانتینر را روی هم قرارداد ← (۹). یک جرثقیل، این امکان را می‌دهد که ارتفاع اجنس انبار شده، تا عرضه جرثقیل برسد. می‌توان پنج کانتینر را نیز روی هم قرارداد ← (B) جرثقیل دستبندی کننده با ایزار بالابر مکانیکی باشد، که کانتینرها را می‌گیرد فقط نیازمند راهرویی باریک است (حجم ذخیره‌سازی ۷۵۰). ← (C)

ساختار انبارهای بلند



- سازه فلزی (سقف و دیوارهای انبار، به علاوه ریل‌های هادی جایه‌جایی تجهیزات)، و
- سازه بتن مسلح (قسسه‌ها به طور انعطاف‌پذیری روی دیوارهای بتنی سوار می‌شوند).
- هزینه‌ها: دوام بیشتر؛ امکان تفکیک فضا.
سیستم کنترل: کارت‌های پانچی، کنترل - off → on-line ← (۱۱) (۱۰).




(۷) استفاده ناکارآمد، (۸) استفاده کارآمد از فضای سطح و ارتفاع انبار




(۱۰) (الف) انبار با جرثقیل، (ب) انبار با دستبندی پالت



(۶) جریان مواد در ارتباط با مواد ذخیره شده




(۹) کاربری متفاوت از انبار



(۱۲) قفسه‌بندی، یک یا دو سطح، ساخته شده از چوب یا فلز



(۱۳) قفسه‌بندی فولادی قابل جفت شدن به هم





(۱۴) دسته‌های پالت از اجزای پیش ساخته

(۱۵) سیستم قفسه‌ای باز / پسته ابعاد تولید کننده


انبارهای با دهانه بزرگ

انبارهای با دهانه بزرگ در حال تغییر تکنیک‌های اینبارسازی مدنون از طریق استفاده کارآمد از تجهیزات جایه‌جایی کارآمد یا سیستم‌های خودکار کامپیوتی هستند. تجهیزات جایه‌جایی کننده عبارتند از: بالابرها چنگالی (لیفت‌تراس) ← (۱۲) تجهیزات کننده ← (۱۳) و جرثقیل‌های دسته‌کننده ← (۱۴) که معمولاً بدون اپراتور یا ناظر در محوله آثار کار می‌کنند.


سیاری از تولیدکنندگان دسته کننده یا بالابرها چنگالی (لیفت‌تراس) سیستم‌های را فراهم می‌کنند که ظرفیت ذخیره‌سازی و سرعت ارسال را افزایش می‌دهند. انبارهای توزیع کننده در سراسر یک قلمرو، مسافت‌های حمل و نقل را کوتاه کرده امکان واکنش سریع به نیاز مشتریان را فراهم می‌سازند. بعضی اقلام را می‌توان به صورت وزوشه نیز ارسال کرد.



(۶) سیستم ذخیره کردن کامپیوتی



(۷) ماشین‌های جایه‌جایی کننده میزتا برای هر معبر




آرایش پالتها

(۸) آرایش پالتها

long stacking rows to be separated by intersecting aisles



Type	1	2	3	4	5
standard height (mm)	500	500	15	10	10
useful load (kg)	300	500	15	20	30
(dm = 1pl)	200	200	15	30	40
max useful load (kg)	300	200	300	500	1500
width of aisle	200	300	200	500	500
min-max (mm)	950-1200	1400	1250-1800	1400-1800	1500-2000
driving speed	80	125	160	160	160
max (mm)	12	25	32	40	40
stacking speed	25	25	32	32	32
goods pallet	•	•	•	•	•
assembly	•	•	•	•	•
automatic control	•	•	•	•	•
lateral stacker	•	•	•	•	•

مشخصه‌های ماشین‌های جایه‌جایی کننده




(۹) ماشین‌های جایه‌جایی کننده


(۱۰) مجموع ارتفاع دسته‌ها




(۱۱) استفاده از فضای ذخیره سازی و انبار با بالابر چنگالی (لیفت‌تراس)




(۱۲) با جرثقیل




دسته




دسته




(۱۶) انبار بلند



(۱۷) امکانات برای ریل‌های هادی: ریل‌های هادی در بالا



ریل‌های هادی در زیر



ریل‌های هادی در زیر

تکنولوژی ساخت انبار

برنامه‌ریزی / پشتیبانی


قبل از طراحی یک سیستم خاص انبار، باید جنبه‌های گوناگونی را راجع به لجستیک و پشتیبانی مواد و جریان محصول مدنظر قرارداد. همکاری میان تیم تجاری و طراحی ضروری است. انتخاب باید براساس عوامل زیر صورت پذیرد:

- ذخیره‌سازی منمرکر یا غیرمنمرکر،


- ظرفیت اجرایی هر سیستم،

• سازمان ذخیره‌سازی درونی و روش عملیاتی (که باید در درازمدت پایه‌ریزی شود)، و
• مناسب بودن نوع ذخیره‌سازی با دوش جابجا کردن.

در کل، ملاحظات ذخیره‌سازی مواد، شامل اندازه، وزن، شرایط و قابلیت دسته‌بندی مواد و نیز محدودیت‌های ساختمان از قبیل بار کف (طبقه)، شرایط کف، فضایی که ستون‌ها اشغال می‌کنند و ارتفاع است.




(۱) طبقه‌بندی سیستم‌های ذخیره‌سازی




(۲) مزایای ذخیره‌سازی منمرکر و غیرمنمرکر

Suitability	block store	high-bay store	high rack store	push-through rack store
Advantages	Large stocks of stackable goods Interim store	High frequency of movement	Good sorting of large range of small stock items Automatic operation	Small range of medium-size stock articles Large stocks of each article High throughput
Disadvantages	No lifting costs High utilisation of floor space and cubeage (80%)	Low medium-term capital outlay Good access Universal application	Good access to each article Good use of floor space and cubeage (80%) FIFO by organisation	FIFO ensured Constant good access to each article High use of floor space and cubeage (85%)

(۳) سیستم‌های منقavات ذخیره‌سازی



(۴) مثال یک انبار تولید همراه با جایه‌جایی




(۵) ارتیاطهای عملکردی یک انبار تولید

تکنولوژی ساخت انبار

مقرر ایمنی


انتخاب یک اینبار لندن، سلتزم ملاحظاتی راجع به ساختار، یکارچگی و مراحل کار است. تجهیزات و روش‌های جایه‌جایی باید مطابق با مقررات ایمنی موجود باشد. فسسه‌ها و طاقه‌گاه‌های با ارتفاع بیش از ۱۲ m، مشمول مصوبه‌های خاصی می‌باشند. پیش‌بینی حریق، اداره بازرسی ساختمان‌ها، شرایط زیر را برای اینبارها و سایر قسمت‌های ذخیره‌سازی قرار داده‌اند:

- مسیرها و رخջوی های فوار باید به سمت خارج با به سمت یک پلکان محافظت شده با طول حداقل ۳۵ m باشد.
 - حصارها یا محل های خندق اش باید در هر ۲۰۰۰-۳۰۰۰ m قرارداده شوند.
 - سیستم های اطلاعی حریق و درجه های خروج دود و حرارت را باید پیش بینی کرد.
 - وجود آپیاش های خودکار برای مواد اختناق پذیری که در انبارهای بلند نگاهداری می شوند، ضروری است، و
 - خود سازه باید برای مدت زمانی کافی در برابر حریق مقاوم باشد.
 - اینضی: اینضی مقسمت های ذخیره سازی و ایبار، اگر طرح کلی بگوشه های ناشست که محتویات انبار را امن نگاه دارد، خود یک مساله مهم خواهد بود.
 - در نظر داشته باشید که:
 - درها باید با قفل های بسیار محکمی بسته شوند،
 - مراقبت پیوسته، از جمله گشت زنی و پاسداری شبانه،
 - حصاربندی مناسب در اطراف سایت با روشنایی دائمی محوطه بین حصارها و ساختمان.




The diagram shows a portal frame structure with the following dimensions and specifications:

- Widths: 850, 2345, 850, 1580, 850.
- Vertical height: 1750.
- Material: IPE 180.
- Weight: Q = 1200 kg/m³.
- Base dimensions: 900, 2345, 900, 1480, 900.
- Foundation thickness: 2005.



(۱۱) جزیبات یک سیستم فقسه کشویی برای باقیگاری برونددها



(۱۲) جزیبات مبلغ انتشار قسمهای بالاتر برای بولبرینگ ها (اجزای سازه‌ای در قسمهای پنهان شده‌اند)

تکنولوژی ساخت انبار


سیستم‌های قفسه‌ای

سیستم ذخیره‌سازی سنتی در ساختمان‌های صنعتی، به صورت‌های زیر است: قفسه‌بندی، بیچ و تاب یا سیستم حفت کردن قفسه با چارچوب‌های پیش‌ساخته که قفسه‌های فولادی در داخل آن‌ها قرار می‌گیرند (نمیت: سوار کردن سریع قفسه‌ها). این نوع دوم قفسه‌بندی، دارای گونه‌های متفاوت، با صفحات فلزی متفاوت، با یا بدون سوراخ یا شبکه سیمی است.


سیستم‌های پیش‌ساخته برای ارتفاع تا $4/5\text{ m}$ و وزن تا 250 kg برای هر قفسه مناسب است: برای بارها و ارتفاع‌های بیشتر، قفسه پالی مناسب‌تر است.

تیرهای پروفیلی IPE، با گیره‌های جوش داده شده، در قابهای پیش‌ساخته پروفیلی U شکل اربیخته می‌شوند که در این پروفیل‌ها، شارهایی مخصوص پانچ شده‌اند. نوارهای فولادی قطری، امکان بست عمودی را مهیا می‌سازند. سیستم‌های قفسه‌ای به مرکزیت‌های $2/80\text{ m}$ تر استاندارد شده می‌باشند (آنقدر که سه پالت اروپایی در کنار هم قرار گیرند). آن‌ها را می‌توان به ارتفاع 12 m دسته‌بندی کرد. سکوهای واسطی را برای سکوهای چند طبقه خود انتکا که طرفیت تحمل بار تا 500 kg/m^2 را دارند، می‌توان ساخت.


أنواع متعددة من قفسات موجودة مبينة.




(۱) سیستم نیش و بیچ برای هر نوع مصرف



(۲) سیستم قفسه‌بندی دلتا برای بالاترین ارزشی اروپایی



(۳) سیستم قفسه‌ای بازویی



depths	heights									
	sliding									h. clear h.
depth (mm)	370	410	510	610	730	810	910	1010	(mm) (mm)	
stationary	360	400	500	600	720	800	900	1000	2105	1850
useable depth									2405	2150
									2705	2450

system: Mauer




قفسه‌بندی بین (عیق 110×600 میلی‌متر)	
height of racking H	depth of frame b/B
3000	400 x 900
3300	400 x 950
3600	400 x 1000
3900	400 x 1050

system: Hofe

number of barrels	height of racking/ depth of roof (mm)
9	3600/1450
12	4800/1450
15	5100/1450
18	5400/1450

(۶) قفسه‌بندی مخصوص بشکه برای اینبارهای رویار



(۷) قفسه‌بندی مخصوص بشکه برای اینبارهای رویار


(۵) قفسه‌بندی گشویی (عمل کننده با دست و موتور برقی)

جابه جایی

ایجاد اساسی پالت‌ها، مطابق با استانداردهای اروپایی: $1/20\text{ m} \times 1/20\text{ m}$ است. پالت‌های مسطح (پالت‌های چهار طرفه چوبی)، به وزن تقریبی $28-22\text{ kg}$ → (۱) پالت‌های جعبه‌ای مشبک با وجههای ثابت شبکه‌ای فولادی؛ حداکثر ارتفاع دستگاهی: پنج جعبه.

حمل و نقل، بخشی از جریان مواد است. صرفه‌جویی در هزینه‌ها از طریق ساده کردن روش جابه‌جایی امکان‌پذیر است: لوازم جابه‌جایی هماهنگی را انتخاب کنید؛ روش جابه‌جایی را با کار مورد نیاز و نیازهای فنی ساختمان هماهنگ نمایید. تجهیزات جابه‌جایی چرخدار، دارای کاربری‌های گوناگونی هستند → (۴)، ارتفاع دستگاهی تا 6 m امکان‌پذیر است؛ در موارد خاصی و با استفاده از ماشین‌آلات خاصی تا ارتفاع 10 m را می‌توان دستگاهی کرد با هزینه‌ای ناچیز و بدون نیاز به بار کردن مجدد، می‌توان از واحدهای بار کننده استفاده کرد (پالت‌ها). مسیرهای مسطح با سطح پوششی ضخیم مورد نیاز است. تجهیزات نقاله بیوسته جابه‌جایی آسان کالاها (بارها، جعبه‌ها، کالاهای انبوه و مایعات) را فراهم می‌سازد → (۷)-(۹).

جرتیل‌های گردان امکان حرکت دادن بارها را در سراسر یک محوطه خاص فراهم می‌آورند → (۱۰)-(۱۱). برخی جرتیل‌های ساده، فقط مخصوص بلند کردن عموی بارها هستند. قرقره‌های سیار ساده جرتیلی نیز امکان خوبی را برای حرکت افقی فراهم می‌آورند و می‌توانند بارهای را که وزن آن‌ها بین $5-20\text{ t}$ است بلند کنند → (۱۲)-(۱۴).



بناهای صنعتی: پوشش انبارها

سوله‌ها

طرح انبارهای سوله مانند: برآورنده نیاز به صرفه‌جویی، استاندارد سازی و نیاز به فضای انعطاف‌پذیر غیرتضمی اس.

مزایای تک طبقه بودن: هزینه‌های پایان ساختمان سازی: روشنای روز: امکان قراردادن بار زیاد روی کف؛ امکان ساخته شدن در سایت‌های دشوار؛ خطر ناچیز حادنه.

معایب: اتلاف فراوان گرما (ینجره‌های سقفی): هزینه‌های نگهداری بالا؛ احتیاج به زمین بزرگ.


سازه‌های چوبی، برای ساختمان‌های سبک وزن و به خصوص برای پوشش دادن در ساختمان‌های بزرگی که از سیستم‌های سدرن خربنا و رابطه‌ای الواری استفاده می‌کنند، مناسب هستند. استفاده از سازه‌هایی که از تیرهای الواری چندلاخه استفاده می‌کنند نیز امکان‌پذیر است ← (۵).

سازه‌های فولادی برای بناهای صنعتی مناسبند زیرا تعییرات و اضافات را می‌توان به سادگی روی فولاد پیدا کرد. هزینه‌های نگهداری (نقاشی) نسبت به مصالح ساختمانی یا بتون بیشتر است.

سازه‌های بتون مسلح احداث شده با بتون در جای با استفاده از خاصیت پیش‌ساخته: نسبت به فولاد مقاومت در برابر مواد شیمیایی: بنابراین لازم برای برخی بناهای صنعتی، آرماتوربندی عادی برای فاصله‌های کوچک میان تیرها؛ برای فاصله‌های بزرگ‌تر عموماً آرماتورهای پیش‌تینیده (البته طبات پیش‌ساخته) ← (۱۲). اینها برای عرض‌های ساختمان‌ها ۵-۷/۵ m؛ فاصله‌های میان تیرها ۱۰-۳۰ بین تیرها تا ۵۰ m هم امکان‌پذیر است ← (۱۹)-(۱۲).

در صورت امکان، باید از ستون گذاری در وسط، که فضای زیادی را اشغال می‌کند، پرهیز کرد و در مقابل، باید از قابلهای محکم استفاده نمود ← (۱)-(۵) با (اقبلیات کششی در کف). هنگام محاسبه فاصله میان ستون‌ها، ترتیب ماشین‌ها، مسیرهای دسترسی و میدان لازم برای گردش خودروها را باید در نظر گرفت.

ارتفاع پوشش باید با اندازه جراثمال‌ها هماهنگی داشته باشد. عموماً به دلیل تهویه در مورد سقف‌های بلندتر، هیچ مزیت وجود ندارد؛ مهمتر از آن، تعداد دفعات مناسب تعویض هوا است که با عوامل تهویه (ینجره‌ها، هودهای تهویه، گرمکن‌های هوا) که باید اندازه صحیحی داشته و در مکان مناسبی قرار گیرند تسهیل می‌شوند.



بناهای صنعتی چند طبقه

جای پای کوچکتر، مسیرهای کوتاهتر بین دیارتمان‌ها (در صورتی که ارتباطات عمودی مؤثر باشند)، خطوط لوله کوتاه‌تر، نگهداری و گرمایش ارزان‌تر، تهیه آسان‌تر، مناسب برای نوشابه‌سازی، تولید کاغذ، آسیابها، آبارها و سایر بنایهای که مساد و مصالح، یکباره به طبقات فوقانی رسانده می‌شوند و سپس به وسیله وزن مخصوص به طبقات پایین‌تر حرکت داده می‌شوند. مناسب برای شرکت‌های مهندسی و الکترونیکی، صنایع نساجی و شرکت‌های موادغذایی.

موقعیت

موقعیت این بنایا، به نقشه شهر و ملاحظات عملیاتی بستگی دارد. اگر درها و پنجره‌ها فقط در یک طرف باشند، ساختمان باید رو به شمال شرقی قرار گیرد؛ اگر همچنان که مرسوم است، پنجره‌ها در هر دو طرف باشند، ساختمان باید شرق - غربی واقع شود و پنجره‌ها رو به شمال و جنوب. در آن صورت، اقتضاب تابستان فقط قسمت کوچکی از داخل اتاق‌ها را اشغال می‌کند و به آسانی می‌توان آن را با سایه‌بان تحت کنترل درآورد در حالی که در زمستان، نور افتاب حتی تا قسمت شمالی فضاهای نفوذ می‌کند. ← (۴) در طرف شمالی: پلاکان و WC سایه‌های ناراحت کننده در محلهای کار را به حداقل برسانید.

در سمت جنوبی، می‌توان از سایه‌بان‌های موتوری استفاده کرد. بهترین روش‌نامه روز در ساختمان‌های بلند مجازی حاصل می‌آید که فاصله آن‌ها دو برابر ارتفاع باشد (زاویه تلاقی نور برای طبقه همکف ۲۷ درجه است). ← (۲) ساختمان‌های کوتاه با نورگیر از سقف را می‌توان بین آن‌ها قرار داد.

ایجاد

ارتفاع اتاق مطابق با مقررات ساختمانی برای ساختمان‌های تجاری $\leq 20\text{ m}$ و $\leq 25\text{ m}$ در زیرزمین است. عمق مجاز ساختمان به ارتفاع اتاق بستگی دارد. عمق اتاق تک کارخانه‌ای مجزای چند طبقه به طور کلی دو برابر ارتفاع است با پنجره‌هایی تا سقف ← (۱).

مسیرهای رفت و آمد در میان ساختمان، در محاسبه در نظر گرفته نمی‌شوند. به عنوان مثال نگاه کنید به ← (۲) با ارتفاع اتاق ۳ m با مجموع عمق $15/0 - 13/75 = 15/0\text{ m}$. وقتی که طاق بدون حایل‌های مرکزی است، این مقرون به صرفه‌ترین عمق است. ← (۴) اتاق‌های با 4 m ارتفاع، دارای $17/5\text{ m} - 15\text{ m} = 22/5\text{ m}$ عمق و معمولاً با یک یا دو حایل مرکزی هستند. اتاق‌های با 5 m ارتفاع و $22/5\text{ m} - 20\text{ m} = 2\text{ m}$ عمق، دو ستون کارآمد خواهند داشت. ← (۵) ← (۶).

در موارد خاص (حیات‌ها و غیره)، عمق ممکن برای ساختمان را به آسانی می‌توان محاسبه کرد. ضمن آن که روشنایی مطلوب را که مناسب با نوع فعالیت تفاوت می‌کند، باید در نظر گرفت.


مقدار تقریبی سطح پنجره‌ها

اتاق‌های جانی و ابیار

کارگاه‌های کار سنجن

کارگاه‌های کار دقیق

در عمق‌های بیشتر، انتشار نور وارد، دلخواه است (به سایه‌بان‌ها، پرده‌ها، شیشه‌های شکننده نور و غیره توجه کنید). چهت فاصله تیرها بین مهم است ← (۱) (فاصله محل کار تا پنجره نباید بیش از دو برابر ارتفاع پنجره بالای سطح میز باشد).




امکانات توالت

به منظور برخورداری از یک جوکاری مناسب، باید امکانات بهداشتی طراحی شود تا هم کارآیی بالایی و وجود داشته باشد و هم جذاب به نظر برسد.

توالت‌ها باید حدوداً ۱۰۰ m از هر محل کاری فاصله داشته باشد؛ ۷۵ m در صورت کار با تسهیه‌های تقالیه، در شرکت‌های بزرگ، تقسیم آن‌ها به واحدهای کوچک‌تر کاری مفید خواهد بود (مثلاً در مر طبقه در مجوزت پله‌ها در پاکرد). در شرکت‌های با بیش از پنج کارمند، برای خانمهای و اقایان باید توالت‌های جداگانه‌ای مهیا کرد، به علاوه توالت‌هایی برای استفاده، اختصاصی کارکنان در هر جا که ضروری باشد. اگر فقط یک WC برای هر مورد تأمین‌سات بهداشتی وجود داشته باشد و دسترسی مستقیم به محل کار یا محل مورد استفاده برای تمویض لباس، شستشو یا کمک‌های اولیه وجود نداشته باشد، وجود یک فضای لایی ضرور است. آنالوگ‌های توالت باید قفل داشته باشند. اگر تهویه از طریق پنجه و فقط از یک طرف صورت گیرد، مساحتی باید ۱۷۰۰ cm² باشد (در صورتی که فضای محدود باشد) لازم است. در امکانات توالتی خاص > ۲۵ m، باید یک محل رعکش با هواند آبی بود و رابط قلابزی را بشیر فلکه و لوله پلاستیکی و نیز یک سینک برای شستشو تبیه شوند. کفها باید لغزنده باشند و لازم است که در برابر آب مقاوم بوده باشد. تمیز شوند. دیوارها باید تا ارتفاع ≤ ۲m قابل شستشو باشند. دمای ۲۱°C مناسب است. لایهای با تهیه مطلوب در جلوی امکانات توالتی موردنیاز می‌باشد و باید دارای یک دستشویی و دست خشک‌کن برای هر پنج WC فراهم باشد. برای هر دو تا سه دستشویی باید حداقل یک آینه نصب گردد. حداقل ارتفاع اتفاق مخصوص توالت‌ها با چهار WC یا کمتر، می‌تواند ۲/۰ m باشد.

امکانات شستشو برای معلولین را، مطابق با مقررات، مصوبه‌ها و نوع فعالیت‌ها نصب کنید.



امکانات شستشو

امکانات شستشو شامل تمامی موارد مطابع و اتاق‌هایی است که برای حفظ بهداشت شخصی مورد استفاده کلکنان قرار می‌گیرند. آن‌ها به محل‌های دستشویی، اتاق‌های دوش‌دار و حمام‌ها تقسیم می‌شوند.













آن‌ها باید دارای آب گرم و سرد یا مخلوط باشند. هر یک از امکانات شستشو باید دارای یک محل خروج آب با شیر فلکه و لوله بوده و هنگام استفاده، این امکانات باید دارای نهاده مصنوعی کافی نیز باشند.

تعداد امکانات شستشو، به نوع شرکت بستگی دارد. برای ۱۰۰ کاربر که کار تمیز انجام می‌دهند ۱۵ عدد آن‌هایی که به کار نسبتاً آسوده انتقال دارند، ۲۰ عدد آن‌هایی که مشغول کار بسیار آسوده هستند، ۲۵ عدد آن‌هایی که به کار در محیط داغ مرطوب، پر از گرد و غبار و پر بو انتقال دارند یا مواد سُمی را جایجاً می‌کنند، در پروسه‌های استریل یا دارویی با صنایع غذایی، ۲۵ عدد.

بسته به نوع شرکت، این امکانات باید به امکانات شستشو و دوش تقسیم شوند. همچنین بسته به نوع شرکت، آب‌خواری‌ها باید در تزدیکی محل‌های کار قرار گیرند ← (۱) . دعا در قسمت، امکانات تهییف لباس و شستشو ۲۰-۲۳°C مناسب است. مصرف آب برای هر فرد در هر روز ۵۰ لیتر خواهد بود.


Washing spaces required

type of work	use per person	no. of users per space given a wash time of	
		15 min a	20 min b
slightly dirty	2	7	10
moderately dirty	3	5	6
very dirty	4	4	5





(۷) محل دستشویی‌ها با پاشویه‌ها

(۸) محل دستشویی‌ها با لکن شستشو



(۹) محل دستشویی‌ها با لکن پاشویه



(۱۰) محل دستشویی‌ها با پاشویه‌ها

(۱۱) محل دستشویی‌ها با لکن شستشو

(۱۲) محل دستشویی‌ها با لکن پاشویه

(۱۲) محل دستشویی‌ها با لکن پاشویه

(۱۳) دوش‌های باری نیمه بار

(۱۴) دوش‌های فردی با تلفک تهییف لباس

(۱۵) دوش‌های باری با قسمت خشک کن

(۱۶) اتاق‌های حمام

تأسیسات بهداشتی

Type of space	Hygiene facilities
WCs ¹⁾ for women	1 cleaner's sink 1 toilet for every 3 to 10 women or 50 to 100 m ² 1 wash-basin for maximum of 5 WC
WCs ¹⁾ for men	1 cleaner's sink 1 toilet for every 10 to 15 men or 50 to 100 m ² 1 to 3 urinal bowls for every 10 to 15 men or 50 to 100 m ² 1 wash-basin for maximum of 5 WC
Offices	1 wash-basin for every 6 to 10 people or 100 m ² or at least 1 per office or 1 wash-basin for 3 to 7 people
Cleaner's room	1 cleaner's sink
Tea rooms	1 boiling water dispenser ²⁾ 1 washing-up sink with draining board

¹⁾ Maximum of 10 toilets per facility

²⁾ Average boiling water consumption per person per day is 0.75 litres (1 litre of water equals 5 to 6 cups)

(۱) امکانات موردنیاز ساختمانهای اداری

Women	WCs	Bidets	Wash-basins	Cleaner's sinks
8-10 ¹⁾	1 2 3 4 5	1	1	1
17-20		1	2	1
25-30		1-2	2-3	1
35-40		2	3	1
45-50		2	4	1
Men		Urinals		
10-13 ¹⁾	1	1	1	1
20-25	2	1-2	1	1
30-39	2-3	2-3	2	1
40-49	3	3	3	1
50-59	3-4	4	3	1

¹⁾ When planning small offices it is advisable to double the (x1) number of wash-basins, WC's and urinals

(۲) تعداد اجزاء برابر هر نفر

Room	Type of work	Fittings	
Women's washroom/ toilets ¹⁾	not very dirty	3 wash-basins 3 WC's 1 bidet 1 cleaner's sink	per 10-15 women
	moderately dirty	3 wash-basins 1 shower 1 foot bath 3 WC's 1 bidet 1 cleaner's sink	per 10-15 women
Men's washroom/ toilets ¹⁾	not very dirty	3 wash-basins 2 WC's 2 urinals 1 cleaner's sink	per 10-15 men
	moderately dirty	3 wash-basins 1 shower 1 foot bath 2 WC's 2 urinals 1 cleaner's sink	per 10-15 men
	very dirty	as above, but add 1 shower per 10-15 people 1 bath per 2-3 people	
	with dirty or hot floor	as above, but add 1 foot bath per 10-15 people	
		1 disinfecting foot bath per 6-8 showers 1-2 drinking fountains per washroom	
Cleaner's room		1 cleaner's sink	
Tea room ²⁾		1 cleaner's sink 1 boiling water urn 1 double sink with draining board	
Work rooms ³⁾		1 drinking fountain per 100 people	

¹⁾ Max 10 toilets per facility; 1 hand basin per 5 toilets

²⁾ Consumption of boiling water per person 0.75 l/day

(1 litre of water equals 5 or 6 cups)

³⁾ 100 m max between work spaces and drinking fountain

(۳) امکانات موردنیاز برای شرکتهای صنعتی

Normal working conditions	little dirt	office and administration
		clothing, wood, light engineering
	moderately dirty	builder's yards, engineering works
Exceptional working conditions	very dirty	coal industry, limestone and cement industry, tar works
	hot	steel works, glass factories, work places using heat treatments
	dusty	aggregate crushers, quarries, parts of the ceramics industry
	humid	laundries, dyeworks
	humid and very dirty	coal and ore mines, coal washing, ore processing plants
	smelly	sewage plants, animal waste processing works
Dangerous working conditions	processing toxic, infectious or radio-active materials	plants processing lead, arsenic, mercury, phosphorous; animal waste processing (intestines and bones); biological research and isotope laboratories

Number of working employees per 100	Wash-basins	Foot baths	Showers	Showers for the disabled (e.g. polio bath)	Baths	Baths for the disabled	Drinking fountains
15	10	(10)	4	1	-	-	1
20	10	(10)	8	2	-	-	1
25	12	-	10	3	-	-	1
25	12	-	10	3	-	-	2
25	12	-	10	3	-	-	2
25	16	-	7	3	-	-	1
25	12	-	10	3	-	-	1
25	16	-	7	2	-	-	2
25	12	-	5	2	5	-	1

(۴) نوع کار و شرایطی خاص، تجهیزات دوش و حمام

اتاق های تمویض لباس، گنجه ها

اتاق های تمویض لباس، امکاناتی هستند که مورد استفاده کارکنان قرار می گیرد، تا در آن جا لباس خود را عوض کرده لباس کار بپوشند و اموال خود را نیز به آن جا بسپارند این اتاق ها باید بین ورودی کارخانه و قسمت های کار قرار داشته باشند.

اتاق های تمویض لباس با مساحت تا 30 m^2 باید دارای ارتفاع حاقل 2.30 m باشند و اگر مساحت بیش از 30 m^2 باشد، ارتفاع آن ها باید دست کم 2.3 m باشد. مساحت اصولی یک اتاق تمویض لباس، باید دست کم 6 m^2 باشد. زمانی که به اتاق تمویض لباس احتیاجی نیست، باید برای آویختن لباس و تهیه یک گنجه برای هر کارمند یا کارگر تدبیری اندیشید $\leftarrow (12) + (13)$

بهتر است که ردیف قفسه ها و گنجه را در چیز راست پنجه ها قرار دهیم، کف پنجه را باید در صورت امکان در ارتفاع بالای قفسه ها باشند. اتاق های تمویض لباس آقایان و خانم ها باید جدا و مصون از زید باشند. امکانات شستشو و تمویض لباس باید در اتاق هایی جداگانه بوده و با هم مستقیماً مرتبط باشند.

قواعد کلی برای پهنه ای مسیرهای رفت و آمد: برای شرکت های با $20\text{ نفر پرسنل$ یا کمتر، این مسیرها باید بین $875\text{ و }1000\text{ متر}$ عرض داشته باشند: برای تا 100 نفر پرسنل، حاقل 110 m و معمولاً 120 m : برای تا 250 نفر پرسنل، حاقل 160 m و معمولاً 180 m .

$(1) : \text{برای تا } 400\text{ نفر، حاقل } 220\text{ m}$ و معمولاً $240\text{ m} \leftarrow (2) - (7)$

در رختکن های باز، باید برای چنگکها و کت آویزها فاصله های زیر را در نظر گرفت: برای لباس بیرون، چنگکها 10 cm ، لباس آویزها 10 cm : برای لباس کار خشک، چنگکها 10 cm کت آویزها 16 cm برای لباس کار مريطوب، چنگکها 10 cm کت آویزها 20 cm $\leftarrow (3) - (4)$.


امکانات تمویض لباس: برای کار عادی، یک گنجه لباس برای هر کارگر؛ برای کار آوده، یک گنجه دوبل (تقسیم شده به دو بخش برای لباس کار و لباس بیرون) برای هر کارگر.

شرطی فضای تمویض لباس برای هر کارگر:

ابده آل 0.50 m^2

با گنجه و حستشوی $0.50 - 0.60\text{ m}^2$

با گنجه اما بدون دستشوی $0.30 - 0.40\text{ m}^2$



نیروگاه‌ها

نیروگاه‌این با سوخت سیال

کار یک نیروگاه ایجاد جریان برق، بخار یا آب داغ به روشنی این و قابل قبول از نظر زیست محیطی است. در نیروگاه‌های زغال سنگی، (دهه ۱۹۸۰)، سوخت سیال به عنوان جایگزین برای سایر سوخت‌ها، همچون خاکه زغال سنگ معمول شد. مقاومت متعدد و طرح‌های عملی گوناگونی بسط و گسترش یافته‌اند؛ از سیستم‌های ایستا گرفته تا سیستم‌های گردش، به دلیل تاکید روزافروزن بر حفاظت محیط زیست، تمایل به سوخت‌های سیال افزایش یافت. البته پیشرفت‌های بیشتری، در چهت سوخت‌های سیال تحت فشار، قابل پیش‌بینی است.

اجزای ضروری سیستم و مهندسین جریان‌های پروسه ← (۱)

- تولید بخار، بخش مهمی از اینکونه تأسیسات است که مشتمل بر یک اتاق دیگر بخار با چند دیگ بخار، بونکرهای زغال سنگ و سخان ذخیره گوچک، سیستم‌های جانبی، فیلترهای الکترواستاتیک، دستگاه‌های جریان هوا و دودکش‌ها می‌باشد.

- یک مجتمع تأثیه نیز، برای تولید جریان وجود دارد که شامل اتاق توربین‌ها و توزیع بخار، چرخ‌های دندانه‌دار سویچی با ترانسفورماتورها، تجهیزات اندازه‌گیری برق، توزیع جریان و کنترل است.

- مراقبت و کنترل تمامی سیستم‌ها از یک اتاق کنترل مرکزی صورت می‌گیرد.

جریان مواد ضروری عبارتند از:

- ورود زغال سنگ، نفت یا گاز، آهک و شن.

- جریان‌های خروجی جریان برق، بخار، خاکستر و دود، و

- جریان‌های داخلی همچون آب خنک کننده





عمل آوری و ذخیره مواد جامد و سیال در سیستم‌های جانبی، به صورت متمرکز صورت می‌گیرد؛ تجهیزات فردی کاربر در داخل نیروگاه ازین منبع تأمین می‌شوند. نوع کاربرد نشان داده شده در نمودار ۱ و نیروگاه با سوخت سیال ← (۴)، در نیروگاه‌های صنعتی و تولیدگرما اجرا می‌شود.

سوخت زغال سنگی، با یک نقاله مکانیکی، به خاکسترها داغ اضافه می‌شود و از آن جایه قسمت پائین کوره می‌رود. در صورت استفاده از زغال سنگ خشک، انتقال پنوماتیک به کوره ترجیح داده می‌شود. احتراق کامل در دمای $800\text{--}900^{\circ}\text{C}$ صورت می‌پذیرد. هوای مورد نیاز احتراق، از اتاق دیگ بخار یا از هوای خارج تأمین شده با یک گرمکن هوا، گرم و از طریق یک دمنده فشاری تقدیم می‌شود. در طول احتراق، گازهای داغی متصاعد می‌شوند. خاکستر کوره که پخشی از گرمای احتراق را جذب می‌کند، با گازهایی که حالت دود را دارند کشیده گرم را به سطوح گرمایی کوره تا نقطه داخل پرخوا می‌رساند. مواد جامد، عمدتاً از خلط گازهای دودی شکل / جاذبات در جریان هوا جدا شده، از طریق گردش بازگشته خاکستر به کوره باز می‌گردد. به این ترتیب، جریانی از مواد جامد حاصل می‌شود. گازهای دودی شکل داغ، در سطوح گرمایی جانبی خنک می‌شوند (بسته به سطح دمایی)، بخار با فشار زیاد و بخار با فشار متوسط بسیار، گرم می‌شوند، سپس مترآگم می‌گرددند و هوای احتراقی گرم می‌شود. گازهای دودی شکل، در دمای 140°C در الکترو فیلتر تصفیه می‌شوند و احتراق از طریق یک دودکش واحد یا از طریق یک دودکش جمع کننده خارج می‌گرددند. برای حفظ انتشار گوگرد در حدی قابل قبول، آهک به مقادیر سنجیده‌ای وارد کوره می‌شود؛ از شن و سایر مواد، در اولین پر کردن استفاده خواهد شد و سپس جریانی از مواد جامد برقرار می‌گردد.

برای گرداندن یک توربین بخاری، از بخار پر فشار ایجاد شده استفاده می‌شود و سپس به دنبال گرم کردن فوق العاده واسطه، به عنوان بخار با فشار متوسط به یک Gonditor هایات می‌شود. انرژی این جریان به نیرو در توربین و سپس به جریان سری دور دست (برای مراحل خشک گردیدن) و برای واکنش‌های شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بخار، به طور کلی گمرا را از طریق انتقال از دست می‌دهد و این بخار متفقی، جمع اوری می‌شود و در صورت نیاز، تصفیه شده، به دیگ بخار (به عنوان آب تقدیمی) باز گردانده می‌شود.

مقطع ← (۳) و پلان یک نیروگاه ← (۴) ابعاد قسمت‌های شاخص را به دست می‌دهند. این ابعاد در مورد یک نیروگاه صنعتی متوسط که شامل سه دیگ بخار بوده و هر یک 200 t/h بخار تولید می‌کنند کاربرد دارد، توسعه طرح با یک دیگ بخار اضافی نشان داده شده است.






توسعه مرحله به مرحله، با یکپارچه کردن سیستم‌های جدید در مجتمع‌های موجود نیروگاه امکان پذیر است؛ طرح‌های جدید، ساید امکان توسعه را نیز در بر داشته باشند، در حالی که سیستم‌های موجود، مستمرآ در حال کار بوده، فضای لازم برای توسعه نیز امکان پذیر است.



نیروگاه‌های هیدرولکتریک

ساختن، شکل و اندازه نیروگاه‌های هیدرولکتریک، به شرایط طبیعی و نوع، وضعیت قرار گرفتن، وضعیت محوری و تعداد ماشین‌ها بستگی دارد؛ هر چه تعداد ماشین‌ها کمتر باشد، عناصر ساختنی کوچک‌تر هستند.

نوع توربین‌ها از سرعت دوران آن‌ها مشخص می‌شود. تقسیم‌بندی‌های گوناگون با هم تطبیق دارند.



کاربردها	نوع توربین
سرهای (heads) (Pelton) (بزرگ (تا ۱۸۰ m)، جریات کم؛ چند روزنامه‌ای در جریات زیاد)	توربین جت (heads)
سرهای متوسط (۵-۱۰ m) در جریات متوسط	توربین فرانسیس
جریات کابلان	توربین کابلان
برای توان تا حداقل ۸۰۰ kW با سرها و جریات کامل‌آنسان دار	Ossberger توربین

در نیروگاه‌های مخزنی که با پمپ تعذیه می‌شوند، پمپ‌هایی که مازاد جریان را به صورت ارزیابی نگه‌دارند، پمپ‌های سانتی‌بوفژی از نوع فرانسیس است. اما آن‌ها می‌توانند چند مرحله‌ای باشند. توربین‌های پمپی ماشین‌های معکوسی برای عمل پمپ و توربین هستند.

در توربین‌های فرانسیس، به عنوان یک قاعده، آب از طریق محفظه‌های مارپیچی به توربین تقدیم می‌شود اما با توانی پایین، مجموعه توربین را می‌توان از یک مجرای تامین کرد. برای توربین‌های کابلان با توان کم تا متوسط، توربین‌هایی که تصلب به مجرای پدید آمده اند که چرخ توربین در یک تیوب نصب شده است. در توربین‌های جریان ازاد، محفظه به عنوان حافظه در برابر آب عمل می‌کند. جسمت محوری ماشین‌های، می‌تواند عمودی، افقی یا حتی مایل باشد. توان خروجی با بهینه کردن ماشین‌الات که هریک از آن‌ها در رتبه مشابهی هستند توزیع می‌گردد. هر گروه از ماشین‌ها، به صورت یک بلوک نصب می‌شوند که ابعاد سه بعدی آن‌ها مستقیماً وابسته به نوع و قطر چرخ توربین است. قرار دادن صحیح عمودی توربین‌ها، بدلیل هزینه‌های ساخت و عملکرد بدن مشکل، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ این مورد به نوع توربین و ارتفاع مکان از سطح دریا بستگی دارد.

نیروگاه کامل مشتمل است بر مجموعه ماشین‌الات، بلوک‌های فونداسیون که در نقشه پلان حدوداً همان محوله را اشغال می‌کنند، ساختنی‌های جانبی سیستم که حول و حوش مجموعه اصلی قرار دارند با حداقل هزینه‌های ساخت و نفاذ.

روش‌های ساخت:

به استثنای تأسیسات زیرزمینی، اندازه و شکل فضای اشغال شده توسط ماشین‌الات تابع دو روش است: (الف) ساخت سالن‌های با جراحت، طراحی شده برای جایه‌جایی بزرگ‌ترین اجزای ماشین‌ها (ساخت یک نیروگاه استاندارد) (ب) یک بنای روپارز در عمق زمین، که در آن بزرگ‌ترین اجزای ماشین‌ها با یک جراحت خارجی متحرک (یا یک جراحت متحرک متعارف) جایه‌جا می‌شوند. تأسیسات ماشین‌الات به صورت نصب در عمق زمین که در نیروگاه‌های پر فشار و پمپ‌های ذخیره واقع می‌شوند، یا در گودهای حاکمی‌داری شده (ماشین‌های عمودی)، در تأسیسات زیرزمینی، ماشین‌الات توربینی را در حفره‌های شیشه‌ای (ماشین‌های عمودی)، در تأسیسات زیرزمینی، ماشین‌الات توربینی را بدنسته استوانه‌ای معدن (در صخره‌هایی که بیان کمتری به بتون ساختنی دارند) قرار می‌دهند.

